

Общество с ограниченной ответственностью
"Микроэлектронные датчики и устройства"
ООО МИДАУС

УТВЕРЖДАЮ

в части раздела «Методика поверки»

Зам. директора ФГУП ВНИИМС по
производственной метрологии



Н.В. Иванникова

10 2016 г.



ОКП 42 1281



ME65

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МИДА-13П

Руководство по эксплуатации

МДВГ.406233.033 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение и область применения.....	4
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Комплект поставки	11
1.4 Устройство и работа	12
1.5 Обеспечение взрывозащищенности	13
1.6 Маркировка	16
1.7 Упаковка	17
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	18
2.1 Эксплуатационные ограничения	18
2.2 Подготовка датчика к использованию	19
2.3 Использование датчика	24
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	28
3.1 Порядок технического обслуживания	28
3.2 Методика поверки	28
4 ХРАНЕНИЕ	34
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	34
6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34
Приложение А Схема составления условного обозначения датчиков	35
Приложение Б Нижние и верхние пределы измерений, тип присоединительного штуцера, тип подключения, код линии (выходной сигнал)	36
Приложение В Схемы внешних электрических соединений взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Ex	45
Приложение Г Подключение кабеля связи к датчикам с контактной колодкой	46
Приложение Д Схемы внешних электрических соединений невзрывозащищенных датчиков и взрывозащищенных МИДА-13П-Вн.....	53
Приложение Е Габаритные и присоединительные размеры датчиков	59
Приложение Ж Гаситель пульсаций давления ГП-501 МДВГ.408861.002	69
Приложение И Наиболее характерные причины отказов датчиков по вине потребителей. Рекомендации потребителю.....	72
Приложение К Настройка и опробование датчиков МИДА-13П-К с помощью устройства обнуления МИДА-УО-402	75
Приложение Л Настройка датчиков МИДА-13П-КН с помощью устройства переключения диапазона МИДА-УПД-406.	79

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации следующих датчиков давления (в дальнейшем – датчики) МИДА-13П:

- невзрывозащищённые датчики МИДА-13П (МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДИ-13П-В, МИДА-ДИ-13П-К, МИДА-ДИ-13П-КН, МИДА-ДА-13П, МИДА-ДА-13П-В, МИДА-ДА-13П-К, МИДА-ДА-13П-КН, МИДА-ДВ-13П, МИДА-ДВ-13П-В, МИДА-ДИВ-13П, МИДА-ДИВ-13П-В);

- взрывозащищённые датчики МИДА-13П-Ех (МИДА-ДИ-13П-Ех, МИДА-ДИ-13П-Ех-В, МИДА-ДИ-13П-Ех-К, МИДА-ДИ-13П-Ех-КН, МИДА-ДА-13П-Ех, МИДА-ДА-13П-Ех-В, МИДА-ДА-13П-Ех-К, МИДА-ДА-13П-Ех-КН, МИДА-ДВ-13П-Ех, МИДА-ДВ-13П-Ех-В, МИДА-ДИВ-13П-Ех, МИДА-ДИВ-13П-Ех-В);

- взрывозащищённые датчики МИДА-13П-Вн (МИДА-ДИ-13П-Вн, МИДА-ДИ-13П-Вн-В, МИДА-ДИ-13П-Вн-К, МИДА-ДИ-13П-Вн-КН, МИДА-ДА-13П-Вн, МИДА-ДА-13П-Вн-В, МИДА-ДА-13П-Вн-К, МИДА-ДА-13П-Вн-КН, МИДА-ДИ-13П-Вн-Г, МИДА-ДА-13П-Вн-Г).

Конструктивные особенности датчиков МИДА-13П приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение

Конструктивные особенности

МИДА-13П(-Ех, -Вн)	Датчики с пассивной компенсацией погрешностей в диапазоне рабочих температур; корректировка НУЛЯ и ДИАПАЗОНА производится с помощью переменных резисторов
МИДА-13П(-Ех, -Вн)-В	Высокоточные датчики: алгоритмическая компенсация погрешностей в диапазоне рабочих температур; корректировка НУЛЯ и ДИАПАЗОНА производится с помощью переменных резисторов
МИДА-13П(-Ех, -Вн)-К	Высокоточные датчики: математическая компенсация погрешностей в диапазоне рабочих температур; корректировка НУЛЯ производится с помощью устройства обнуления
МИДА-13П(-Ех, -Вн)-КН	Высокоточные датчики с перенастройкой диапазона измерений, проводимой посредством устройства переключения диапазона; корректировка НУЛЯ производится с помощью устройства переключения диапазона или устройства обнуления
МИДА-13П-Вн-Г	Датчики со сменным блоком грозозащиты для предохранения датчика от действия импульсно-волновых перегрузок, вызванных грозовыми разрядами и промышленными наводками

Обслуживающий персонал допускается к работе с датчиками давления МИДА-13П только после изучения настоящего Руководства.

При заказе датчика должно быть указано условное обозначение датчика, составленное по структурной схеме, приведенной в приложении А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Микроэлектронные датчики и устройства» (ООО МИДАУС);

юридический адрес: Россия, г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 4

E-mail: info@midaus.com

Интернет-сайт предприятия: www.midaus.com

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Датчики давления МИДА-13П предназначены для непрерывного преобразования значения избыточного (ДИ), абсолютного (ДА) давления, разрежения (ДВ), избыточного давления – разрежения (ДИВ) жидкостей и газов, неагрессивных к материалам контактирующих деталей (титановые сплавы и коррозионностойкая сталь), в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока (приложение Б) в системах контроля и управления давлением, в том числе в пищевой промышленности.

1.1.2 Датчики МИДА-13П имеют следующие обозначения по конструкторской документации:

МДВГ.406233.033 – МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДИ-13П-Ех, МИДА-ДИ-13П-В, МИДА-ДИ-13П-Ех-В;
МДВГ.406233.038 - МИДА-ДА-13П, МИДА-ДА-13П-Ех, МИДА-ДА-13П-В, МИДА-ДА-13П-Ех-В;
МДВГ.406233.035 - МИДА-ДИ-13П-Вн, МИДА-ДИ-13П-Вн-В, МИДА-ДИ-13П-Вн-Г;
МДВГ.406233.039 - МИДА-ДА-13П-Вн, МИДА-ДА-13П-Вн-В, МИДА-ДА-13П-Вн-Г;
МДВГ.406233.069 - МИДА-ДИ-13П-Вн-К(Н),
МДВГ.406233.070 - МИДА-ДА-13П-Вн-К(Н);
МДВГ.406233.050 - МИДА-ДИ-13П-К(Н), МИДА-ДИ-13П-Ех-К(Н);
МДВГ.406233.056 - МИДА-ДА-13П-К(Н), МИДА-ДА-13П-Ех-К(Н);
МДВГ.406233.045 - МИДА-ДВ-13П, МИДА-ДВ-13П-Ех, МИДА-ДВ-13П-В, МИДА-ДВ-13П-Ех-В;
МДВГ.406233.055 - МИДА-ДИВ-13П, МИДА-ДИВ-13П-Ех, МИДА-ДИВ-13П-В, МИДА-ДИВ-13П-Ех-В.

1.1.3 Невзрывозащищенные датчики МИДА-13П предназначены для использования во взрывобезопасных условиях.

Невзрывозащищенные датчики МИДА-13П эксплуатируются с блоками питания, удовлетворяющими требованиям 1.2.10, в том числе с блоками питания МИДА-БП-104, МИДА-БП-106.

1.1.4 Взрывозащищенные датчики МИДА-13П-Ех имеют вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" уровня «ia» по ГОСТ 31610.11-2014. Искробезопасность датчика обеспечивается за счет выполнения конструкции датчиков в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014, а также за счет ограничения тока и напряжения в электрических цепях до искробезопасных значений применением для питания блоков (барьеров) искрозащиты.

Взрывозащищенные датчики МИДА-13П-Ех имеют маркировку взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T4 Ga X.

Взрывозащищенные датчики МИДА-13П-Ех соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с главой 7.3 ПУЭ и другими директивными документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Взрывозащищенные датчики эксплуатируются только в комплекте с устройствами, обеспечивающими их питание и взрывозащиту вида "искробезопасная электрическая цепь", в том числе с блоками питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102-Ех, барьерами искрозащиты МИДА-БИЗ-105-Ех, МИДА-БИЗ-107-Ех.

Категория взрывоопасной зоны определяется уровнем взрывозащиты устройства, обеспечивающего питание датчика и взрывозащиту датчика.

Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации датчиков и связаны с тем, что:

- при эксплуатации необходимо соблюдать пределы $t_{amb} \leq 80^{\circ}\text{C}$ с целью предотвращения нагрева наружной поверхности датчика от измеряемой среды выше температуры, допустимой для температурного класса T4 по ГОСТ 31610.0-2014;

1.1.5 Взрывозащищенные датчики МИДА-13П-Вн имеют маркировку по взрывозащите IEx d IIB T4 Gb X, соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ ИЕС 60079-1-2013 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах согласно требованиям ПУЭ, глава 7.3

и других нормативных документов, регламентирующих установку электрооборудования во взрывоопасных условиях.

Взрывозащищенные датчики МИДА-13П-Вн эксплуатируются с блоками питания, удовлетворяющими требованиям 1.2.10, в том числе с блоками питания МИДА-БП-104, МИДА-БП-106.

Вид взрывозащиты датчиков "взрывонепроницаемая оболочка".

Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации датчиков и связаны с тем, что:

- при эксплуатации необходимо соблюдать пределы $t_{amb} \leq 80^{\circ}\text{C}$ с целью предотвращения нагрева наружной поверхности датчика от измеряемой среды выше температуры, допустимой для температурного класса Т4 по ГОСТ 31610.0-2014;

- регулировку НУЛЯ и ДИАПАЗОНА датчиков МИДА-13П-Вн необходимо производить только при отсутствии в месте установки датчика взрывоопасной среды.

1.1.6 Датчики предназначены для работы при температуре измеряемой среды и окружающего воздуха от минус 40 до плюс 80 °С (без замерзания измеряемой среды в приемной полости датчика).

Датчики с выходным сигналом 4-20 мА, типом подключения УММ, УММ-15, УБ, УТ и верхним пределом от 0,6 МПа и выше с исполнением t2 предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 80 °С.

Допускается работа датчика с измеряемой средой, имеющей температуру до плюс 90 °С включительно, при температуре окружающей среды не более плюс 60 °С.

Допускается изготовление датчиков с выходным сигналом 4-20 мА, типом подключения УММ и УММ-15 и верхним пределом от 0,025 МПа для работы при температуре измеряемой среды и окружающего воздуха от минус 50 до плюс 80°С (без замерзания измеряемой среды в приемной полости датчика), сохраняющих работоспособность при температуре от минус 55 °С в течение не более 240 ч.

1.1.7 Материалы и покрытия датчиков обеспечивают устойчивость к маслам и моющим средствам.

1.1.8 По устойчивости к климатическим воздействиям датчики с верхним пределом измерения до 25 кПа, включительно, соответствуют исполнению УХЛ** категории размещения 3.1, а свыше 25 кПа исполнению У** категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 (соответственно, группы исполнения В4 и С4 по ГОСТ Р 52931-2008), но для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 80 °С.

Датчики с выходным сигналом (4-20) мА, типом подключения УММ, УММ-15, УБ, УТ и верхним пределом от 6 МПа и выше с исполнением t2 соответствуют, в том числе, исполнению У** категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (соответственно, группы исполнения Д2 по ГОСТ Р 52931-2008), но для работы при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 80 °С

1.1.9 По степени защищенности от воздействия пыли и воды датчики имеют исполнение IP65 по ГОСТ 14254-96 (IP64 для датчиков с открытой мембраной с типом электрического подключения ПП, УП, ПР, УР и верхним пределом измерений менее 4 МПа).

1.1.10 По электромагнитной совместимости датчики с выходным сигналом (4-20) мА, соответствуют ГОСТ 30804.6.2-2013.

По электромагнитной совместимости датчики с выходным сигналом (4-20) мА, предназначенные для эксплуатации на объектах использования атомной энергии, в том числе АС, соответствуют группе исполнения III по ГОСТ 32137-2013 элементов 3 класса безопасности по НП-001-15.

1.1.11 Датчики МИДА-13П-АС относятся к элементам класса безопасности ЗНУ по НП-001-15.

1.1.12 Датчики относятся к невосстанавливаемым, одноканальным, однофункциональным изделиям.

1.1.13 Датчики неремонтопригодны в условиях потребителя.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Нижние и верхние пределы измерений, выходной сигнал и код линии, тип присоединительного штуцера, тип подключения датчика указаны в приложении Б.

1.2.2 Датчики МИДА-13П-КН с верхними пределами измерений, указанными в приложении Б, и нижними пределами, равными нулю, могут быть перенастроены на верхний предел измерений, составляющий не менее 0,1 его базового значения; для датчиков с верхними пределами измерений равными 0,01, 0,016 и 0,025 МПа не менее 0,25 от базового значения.

В датчиках МИДА-13П-КН обеспечивается возможность перенастройки нижнего предела измерений в диапазоне от 0 до 0,9 базового значения верхнего предела измерений. При этом верхний предел измерений не должен превышать базового значения, а диапазон измерения (разность между верхним и нижним пределами) должен быть не менее 0,1 его базового значения (0,25 для датчиков с верхними пределами измерений равными 0,01, 0,016 и 0,025 МПа).

1.2.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ датчиков, выраженные в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, указаны в таблице 2:

Таблица 2

Тип датчика МИДА-	Код выходного сигнала	Верхний предел измерения	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности
ДИ-13П, ДИ-13П-Вн, ДИ-13П-Ех	01, 04, 05/1, 05/2	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
	02, 03, 05/4	10 кПа и выше	$\pm 0,5$
	01, 04, 05/1, 05/2	10-25 кПа	$\pm 0,25, \pm 0,5$
	01	4, 6 кПа	$\pm 0,5$
ДИ-13П-В, ДИ-13П-Вн-В, ДИ-13П-Ех-В	01	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
		10-25 кПа	$\pm 0,25, \pm 0,5$
		4, 6 кПа	$\pm 0,5$
ДИ-13П-К(Н), ДИ-13П-Вн-К(Н), ДИ-13П-Ех-К(Н)	01	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
	01	10-25 кПа	$\pm 0,25, \pm 0,5$
ДИ-13П-К, ДИ-13П-Вн-К, ДИ-13П-Ех-К	01	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
		10-25 кПа	$\pm 0,25, \pm 0,5$
		4, 6 кПа	$\pm 0,5$
ДА-13П, ДА-13П-Вн, ДА-13П-Ех	01, 04, 05/1, 05/2	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
	03		$\pm 0,25, \pm 0,5$
	02, 03, 05/4		$\pm 0,5$
ДА-13П-В, ДА-13П-Вн-В, ДА-13П-Ех-В	01	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
ДА-13П-К(Н), ДА-13П-Вн-К(Н), ДА-13П-Ех-К(Н)	01	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
ДА-13П-К, ДА-13П-Вн-К, ДА-13П-Ех-К	01	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
		4-25 кПа	$\pm 0,5$
ДВ-13П, ДВ-13П-Ех	01, 04, 05/1, 05/2	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
	02, 03, 05/4	10 кПа и выше	$\pm 0,5$
	01, 04, 05/1, 05/2	10-25 кПа	$\pm 0,25, \pm 0,5$
	01	4, 6 кПа	$\pm 0,5$
ДВ-13П-В, ДВ-13П-Ех-В	01	40 кПа и выше	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25, \pm 0,5$
		10-25 кПа	$\pm 0,25, \pm 0,5$
		4, 6 кПа	$\pm 0,5$
ДИВ-13П, ДИВ-13П-Ех	01, 04, 05/1, 05/2	20 кПа и выше	$\pm 0,25, \pm 0,5$
	01, 02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/4	5 кПа и выше	$\pm 0,5$
ДИВ-13П-В, ДИВ-13П-Ех-В	01	20 кПа и выше	$\pm 0,25, \pm 0,5$
		5 кПа и выше	$\pm 0,5$

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков с открытой мембраной (ДИ-13П-ОМ20 – см. приложение Е) $\pm 0,5\%$

Для датчиков МИДА-13П-КН пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ при перенастройке на диапазон измерений менее 0,5 базового не превышают $+ 0,5 \%$ от диапазона изменения выходного сигнала.

1.2.4 Вариация выходного сигнала датчика γ_v , выраженная в процентах от диапазона измерений, не превышает 0,1.

1.2.5 Зона нечувствительности датчика, выраженная в процентах от диапазона измерений, не превышает 0,1.

1.2.6 Датчики имеют линейно возрастающую характеристику выходного сигнала.

Номинальная статическая характеристика датчиков имеет вид:

для МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДА-13П, МИДА-ДВ-13П:

$$Y = Y_n + (Y_v - Y_n) \times P / P_{\max}$$

для МИДА-ДИВ-13П:

$$Y = Y_n + (Y_v - Y_n) \times (P_{\max \text{ разр.}} + P) / P_{\max} - \text{при измерении избыточного давления;}$$

$$Y = Y_n + (Y_v - Y_n) \times (P_{\max \text{ разр.}} - P) / P_{\max} - \text{при измерении разрежения;}$$

} (1)

в интервале $Y_n \leq Y \leq Y_v$,

где Y - текущее значение выходного сигнала датчика: тока I или напряжения U ;

Y_v, Y_n - соответственно верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала;

$Y_v - Y_n$ - диапазон изменения выходного сигнала;

P - текущее значение измеряемой величины;

$P_{\max}$ - верхний предел измеряемого давления (разрежения для МИДА-ДВ-13П) и сумма верхних пределов измерения избыточного давления и разрежения для МИДА-ДИВ-13П:

$$P_{\max} = P_{\max \text{ дав.}} + P_{\max \text{ разр.}} \quad (2)$$

$P_{\max \text{ дав.}}$ - верхний предел измерения избыточного давления для МИДА-ДИВ-13П;

$P_{\max \text{ разр.}}$ - верхний предел измерения разрежения для МИДА-ДИВ-13П.

Датчики имеют следующие предельные значения Y_v и Y_n выходного сигнала:

а) датчики МИДА-13П, кроме указанных в 1.2.6 б), 1.2.6 в): 0 и 5 мА или 4 и 20 мА постоянного тока или U_n и U_v напряжения постоянного тока, где $U_n = (0 \dots 5) \text{ В}$, $U_v = (2 \dots 10) \text{ В}$; коды линии в соответствии с приложением Б;

б) датчики МИДА-13П-В, МИДА-13П-К(Н) и МИДА-13П-Вн-Г – только 4 и 20 мА постоянного тока;

в) датчики МИДА-13П-Ех: 4 и 20 мА постоянного тока или U_n и U_v В напряжения постоянного тока с кодами линии 05/1, 05/2 по приложению Б.

При работе взрывозащищенных датчиков в комплекте с блоком, обеспечивающим питание датчиков и преобразование сигналов, предельные значения выходного сигнала могут быть равными (0-5), (0-20), (4-20) мА в зависимости от исполнения блока.

1.2.7 Датчики предназначены для работы при следующих значениях сопротивлений нагрузки (с учетом сопротивления линии связи):

при выходном сигнале (4 - 20 мА) от 0 до 1 кОм;

при выходном сигнале (0 – 5) мА от 0 до 2,5 кОм;

при выходном сигнале ($U_n - U_v$) В не менее 10 кОм.

1.2.8 Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур (1.1.6), выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала на каждые 10 °С, не превышает указанной в таблице 3:

Таблица 3

Тип датчика МИДА-	Код выходного сигнала	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности	Дополнительная погрешность
ДИ-13П, ДИ-13П-Вн, ДИ-13П-Ех, ДА-13П, ДА-13П-Вн, ДА-13П-Ех, ДВ-13П, ДВ-13П-Ех	01	$\pm 0,15$	$\pm 0,08$
	04, 05/1, 05/2	$\pm 0,15$	$\pm 0,12$
	01	$\pm 0,2, \pm 0,25$	$\pm 0,12$
	03, 04, 05/1, 05/2	$\pm 0,2, \pm 0,25$	$\pm 0,17$
	01	$\pm 0,5$	$\pm 0,17$
	02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/4	$\pm 0,5$	$\pm 0,25$
ДИ-13П-В, ДИ-13П-Вн-В, ДИ-13П-Ех-В ДА-13П-В, ДА-13П-Вн-В, ДА-13П-Ех-В, ДВ-13П-В, ДВ-13П-Ех-В	01	$\pm 0,15$	$\pm 0,03$
		$\pm 0,2$	$\pm 0,03$
		$\pm 0,25$	$\pm 0,02$
		$\pm 0,5$	$\pm 0,01$
ДИ-13П-К(Н), ДИ-13П-Вн-К(Н), ДИ-13П-Ех-К(Н), ДА-13П-К(Н), ДА-13П-Вн-К(Н), ДА-13П-Ех-К(Н)	01	$\pm 0,15$	$\pm 0,01$
		$\pm 0,2$	$\pm 0,01$
		$\pm 0,25$	$\pm 0,02$
		$\pm 0,5$	$\pm 0,01$
ДИВ-13П, ДИВ-13П-Ех	01	$\pm 0,25$	$\pm 0,12$
	03, 04, 05/1, 05/2	$\pm 0,25$	$\pm 0,17$
	01	$\pm 0,5$	$\pm 0,17$
	02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/4	$\pm 0,5$	$\pm 0,25$
ДИВ-13П-В, ДИВ-13П-Ех-В	01	$\pm 0,25$	$\pm 0,02$
		$\pm 0,5$	$\pm 0,01$

Для датчиков МИДА-13П-КН дополнительная погрешность при перенастройке на диапазон измерений менее 0,5 базового не превышают $\pm 0,04$ % от диапазона изменения выходного сигнала на каждые 10 °С.

1.2.9 Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве выходной цепи датчика, а также при подаче напряжения питания обратной полярности.

1.2.10 Питание невзрывозащищенных датчиков МИДА-13П и взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Вн осуществляется от стабилизированного источника напряжения постоянного тока. Минимальные значения $U_{\min}$ напряжения питания датчиков с различными выходными сигналами приведены в таблице 4. Максимальное значение напряжения питания $U_{\max} = 36$ В.

Таблица 4

Выходной сигнал	(4-20) мА	(0-5) мА	(0-5) В	(0,4-2) В	(0,5-4,5) В	(0-10) В
Код линии	01	02, 04	03	05/1	05/2	05/4
$U_{\min}$, В	$12 + 20R_n$	20	9	3,6	9	15

R_n – сопротивление нагрузки (кОм) по 1.2.7.

Пульсация напряжения питания не должна превышать 0,5 % от значения напряжения питания.

1.2.11 Характеристики искробезопасности взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Ех с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование характеристики	Значение характеристики		
	Код линии 01	Код линии 05/1	Код линии 05/2
Максимальное входное напряжение U_i , В	28	5,5	15
Максимальная входная мощность P_i , Вт	1,0	-	
Максимальная внутренняя емкость C_i , мкФ	0,035	0,1	
Максимальная внутренняя индуктивность L_i , мкГн	10		

1.2.12 Ток, потребляемый датчиками с различными выходными сигналами, при максимальном напряжении питания по 1.2.10, 1.2.11 и максимальном выходном сигнале не превышает значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Выходной сигнал	(4-20) мА	(0-5) мА	(0-5) В	(0,4-2) В	(0,5-4,5) В	(0-10) В
Код линии	01	02, 04	03	05/1	05/2	05/4
Потребляемый ток, мА	20,2	10	8	2	5	10

1.2.13 При проведении испытаний и проверок в заводских и лабораторных условиях питание взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Ех может осуществляться от стабилизированного источника напряжения постоянного тока с параметрами по 1.2.10, сопротивление нагрузки по 1.2.7.

1.2.14 Схемы внешних электрических соединений датчиков приведены:

- в приложении В для взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Ех;
- в приложении Д для невзрывозащищенных датчиков МИДА-13П и взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Вн.

Электрическое подключение датчиков осуществляется 2-проводной линией связи для датчиков с выходным сигналом (4-20) мА и 3- и 4-проводной линией связи для остальных датчиков.

1.2.15 Сопротивление изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса при допуске напряжении 100 В не менее 100 МОм в нормальных условиях, 5 МОм при повышенной температуре и 1 МОм при повышенной влажности.

1.2.16 Электрическая изоляция между электрическими цепями и корпусом датчика выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 500 В практически синусоидальной формы частотой 50 Гц.

Для датчиков МИДА-13П-Вн-Г с блоком грозозащиты параметры по 1.2.15 и 1.2.16 потребителем не проверяются, так как элементы грозозащиты срабатывают при напряжении свыше 50 вольт.

1.2.17 Датчики предназначены для работы при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) и соответствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.2.18 По устойчивости к вибрации датчики с верхним пределом измерения до 0,16 МПа включительно соответствуют виброустойчивому и вибропрочному исполнению F2 по ГОСТ Р 52931-2008: вибрация частотой 10-500 Гц, амплитуда – 0,15 мм, ускорение 19,6 м/сек². Остальные датчики соответствуют виброустойчивому и вибропрочному исполнению G2: вибрация частотой 10-2000 Гц, амплитуда – 0,75 мм, ускорение 98 м/сек².

Дополнительная погрешность датчиков от воздействия вибраций не превышает по абсолютной величине 0,1 % от диапазона изменения выходного сигнала.

1.2.19 Датчики с верхним пределом измерения до 0,16 МПа являются прочными к воздействию одиночных механических ударов со значением пикового ускорения 50 м/с², длительностью ударного импульса в пределах (2-30) мс. Остальные датчики являются прочными к воздействию многократных механических ударов со значением пикового ускорения 100 м/с², длительностью ударного импульса в пределах (2-50) мс и общим числом ударов не менее 1000.

1.2.20 Дополнительная погрешность датчиков с выходным сигналом (4-20) мА, вызванная воздействием (по ГОСТ 30804.6.2-2013) радиочастотных электромагнитных полей и кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, не превышает $\pm 1,5$ % от диапазона изменения выходного сигнала.

Дополнительная погрешность датчиков с выходным сигналом (4-20) мА, предназначенных для эксплуатации на объектах использования атомной энергии, в том числе АС, вызванная воздействием радиочастотных электромагнитных полей и кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями (по ГОСТ 32137-2013 группы исполнения III, для элементов 3 класса безопасности по НП-001-15), не превышает $\pm 1,5$ % от диапазона изменения выходного сигнала.

1.2.21 Время установления выходного сигнала датчиков при скачкообразном изменении измеряемого параметра, составляющем 90 % от диапазона измерения (время с момента скачкообразного изменения измеряемого параметра до момента вхождения выходного сигнала датчика в зону установившегося состояния, составляющую ± 5 % от изменения выходного сигнала), не превышает 0,05 с для МИДА-13П, кроме МИДА-13П-К(Н), и 0,5 с для МИДА-13П-К(Н).

При измерении давления газов эта величина может достигать (2 – 5) мин из-за протекания адиабатических процессов.

1.2.22 Датчики выдерживают перегрузочное давление до 1,5 Р_{max} (1,5 Р_{max} изб. дав. для МИДА-ДИВ-13П) для датчиков с верхними пределами измерений не более 25 МПа и до 1,25 Р_{max} для датчиков с верхними пределами измерений от 40 до 160 МПа (без изменения характеристик после воздействия).

Датчики МИДА-ДА-13П с верхними пределами измерения 60 кПа и ниже выдерживают перегрузочное давление до 0,1 МПа.

1.2.23 Датчики МИДА-13П с основной погрешностью $\pm 0,25$ %, $\pm 0,5$ % могут не иметь корректора ДИАПАЗОНА.

1.2.24 Полный средний срок службы датчиков не менее 12 лет. Назначенный срок службы взрывозащищенных датчиков - 12 лет.

1.2.25 Норма средней наработки до отказа датчика 180000 ч.

1.2.26 Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в приложении Е.

1.2.27 Масса датчиков МИДА-13П (кроме моделей с металлическими сальниками, в том числе МИДА-13П-Вн) не превышает 0,35 кг; масса датчиков с металлическими сальниками, в том числе МИДА-13П-Вн, не превышает 0,6 кг.

1.2.28 Датчики, предназначенные для эксплуатации на объектах АС, устойчивы и прочны к сейсмическим нагрузкам 8 баллов на высоте отметки 41,1 м и воздействию вибрации со значением вибрационного ускорения 0,5 g и частотой от 1 до 60 Гц.

Дополнительная погрешность датчиков, вызванная воздействием сейсмических нагрузок и вибрации, не должна превышать $\pm 0,1$ % от диапазона изменения выходного сигнала.

1.3. Комплект поставки

1.3.1 Обозначение и комплект поставки датчиков МИДА-13П приведены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование	Обозначение по документации	Кол.	Примечание
Датчик давления МИДА-13П	В соответствии с 1.1.2	1	Поставляется в соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации	МДВГ.406233.033 РЭ	1	Допускается прилагать по 1 экз. на партию от 2 до 10 датчиков, поставляемых в один адрес
Паспорт	МДВГ.406233.033 ПС	1	Кроме МИДА-13П-К(Н)
Паспорт	МДВГ.406233.033-01 ПС	1	Для МИДА-13П-К(Н)
Свидетельство о поверке		1	Допускаются отметки о поверке в паспорте
Кольцо паронитовое (прокладка)	МДВГ.754176.020 или МДВГ.754176.020-01	1	Для датчика со штуцером М12. Для датчика со штуцером М20
Кольцо уплотнительное 017-021-25	ГОСТ 9833-73	1	Для датчика со штуцером ОМ20, ОГ1/2
Кольцо (прокладка) с отверстием Ø8,5	МДВГ.754176.025	1	Для датчиков с пластмассовым сальником П или У. Кольцо с отверстием Ø6,5 установлено в сальник изготовителем
Розетка РС4ТВ с кожухом	АВ0.364.047 ТУ	1	Для датчиков с разъемом (Р, ПР), кроме МИДА-13П-К(Н)
Розетка РС7ТВ с кожухом	АВ0.364.047 ТУ	1	Для датчиков МИДА-13П-К(Н) с разъемом (Р)
Розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В	ГЕ0.364.126 ТУ	1	Для датчика с разъемом Р2, УР2, Р5, УР5, кроме МИДА-13П-К(Н)
Розетка 2РМТ14КПН4Г1В1В	ГЕ0.364.126 ТУ	1	Для датчика с разъемом Р3, УР3, Р4, УР4, кроме МИДА-13П-(КН)
Хомут – 2 шт. с винтом М3 – 2шт., гайкой М3 – 2 шт., шайбой – 4шт.	МДВГ.745461.004		Для крепления датчика - по дополнительному заказу
Гаситель пульсаций (демпфер) МИДА-ГП-501	МДВГ.408861.002	1	По дополнительному заказу
Устройство обнуления МИДА-УО-402	МДВГ.487847.001 или МДВГ.487847.001-01	1	Для датчиков МИДА-13П-К, МИДА-13П-КН. Устройство с разъемом – для датчика с разъемом; устройство с колодкой – для остальных датчиков. Обозначение и количество устройств для партии датчиков должно быть указано в заказе
Устройство переключения диапазона МИДА-УПД-406	МДВГ.408844.004 или МДВГ.408844.004-01	1	Только для датчиков МИДА-13П-КН. Устройство с разъемом – для датчика с разъемом; устройство с колодкой – для остальных датчиков. Обозначение и количество устройств для партии датчиков должно быть указано в заказе

1.4 Устройство и работа

Датчик представляет собой единую конструкцию: первичный преобразователь (тензопреобразователь) объединен в одном корпусе с электронным блоком (вторичным преобразователем).


Упрощенная конструктивная схема датчиков избыточного давления МИДА-ДИ-13П (кроме МИДА-ДИ-13П-Вн), разрежения МИДА-ДВ-13П, избыточного давления – разрежения МИДА-ДИВ-13П с разъемом для электрического подключения показана на рисунке 1.

Штуцер 1, мембрана 3 с жёстко закреплённым кристаллом полупроводникового чувствительного элемента 4, алюминиевые проводники 5, разваренные на кристалл и на выводы коллектора 6, конструктивно образуют тензопреобразователь. Полупроводниковый чувствительный элемент 4 изготовлен из гетероэпитаксиальной структуры «кремний на сапфире» (КНС). Тензопреобразователь через выводы коллектора 6 электрически подключён к электронному блоку 7, а выход электронного блока - к выходному разъёму датчика 8, установленному на основании 9. В других модификациях датчика вместо разъема 8 устанавливается контактная колодка с сальниковым вводом. В состав электронного блока могут входить корректоры (переменные резисторы) 10 НУЛЯ (начального значения выходного сигнала) и ДИАПАЗОНА (диапазона изменения выходного сигнала). Не имеют корректоров НУЛЯ и ДИАПАЗОНА датчики МИДА-13П-К(Н) (корректировка производится с помощью дополнительных устройств). Электронный блок защищён от внешних воздействий кожухом 11. Дополнительная защита от влаги, воды и пыли осуществляется крышкой 12. В датчиках с сальниковым вводом для защиты используется крышка (рисунок 5).


Конструкция датчика абсолютного давления показана на рисунке 2 и отличается наличием герметично изолированной от окружающей среды полости 13.

Конструктивная схема датчиков с открытой приёмной мембраной представлена на рисунке 3.


Она отличается от датчиков с приёмной полостью в штуцере тем, что входное отверстие в штуцере закрыто приёмной мембраной 14, соединённой посредством штока 15 с измерительной мембраной 3, с закреплённым чувствительным элементом 4. Это обеспечивает контакт измеряемой среды только с приёмной мембраной без попадания в полость датчика.



**Рисунок 1 -
МИДА-ДИ-13П,
МИДА-ДВ-13П,
МИДА-ДИВ-13П**



**Рисунок 2 –
МИДА-ДА-13П**



**Рисунок 3 –
МИДА-ДИ-13П
с открытой мембраной**

Работа датчика (рисунки 1, 2) происходит следующим образом.

Давление измеряемой среды, находящейся в рабочей полости 2 штуцера 1, воздействует на металлическую мембрану 3 и на полупроводниковый чувствительный элемент 4 с четырьмя тензочувствительными гетероэпитаксиальными кремниевыми резисторами, расположенными на его поверхности.

В результате механической деформации чувствительного элемента меняется сопротивление резисторов, соединенных в мостовую схему. Мостовая схема питается стабилизированным напряжением, подаваемым с электронного блока. Изменение сопротивления плеч моста приводит к изменению напряжения, снимаемого с мостовой схемы.

Электронный блок усиливает сигнал мостовой схемы и преобразует его в требуемый унифицированный выходной сигнал датчика.

Корректоры НУЛЯ и ДИАПАЗОНА позволяют в небольших пределах регулировать выходной сигнал датчика с тем, чтобы нижние и верхние значения выходного сигнала соответствовали нижнему и верхнему пределам измерения.

Датчики МИДА-13П-Вн имеют конструктивные отличия, обусловленные наличием взрывонепроницаемой оболочки и требованиями по взрывозащищенности к узлу сальникового ввода кабеля, которые рассмотрены в 1.5.

Работа датчиков МИДА-13П-Вн происходит аналогично рассмотренным выше датчикам МИДА-13П.

1.5 Обеспечение взрывозащищенности

1.5.1 Взрывозащищенные датчики МИДА-13П-Ех предназначены для работы только от искробезопасных входов блоков питания (барьеров искрозащиты).

Искробезопасность электрических цепей взрывозащищенных датчиков достигается за счет выполнения конструкции датчиков в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014, а также за счет ограничения тока и напряжения в электрических цепях до искробезопасных значений.

1.5.2 Взрывозащищенность датчиков МИДА-13П-Вн обеспечивается видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ ИЕС 60079-1-2013, ГОСТ 31610.0-2014.

Чертеж средств взрывозащиты приведен на рисунках 4, 5. На чертеже словом "Взрыв" обозначены все взрывонепроницаемые соединения. Приведены параметры взрывонепроницаемых соединений, а также другие сведения и размеры, которые обеспечивают взрывонепроницаемость оболочки, показаны средства от самоотвинчивания резьбовых соединений, предупредительная надпись "Открывать, отключив от сети", выполненная на съемной крышке МДВГ.753137.084 – рисунок 4 или МДВГ.712522.001 – рисунок 5.

1.5.3 Взрывонепроницаемость датчиков МИДА-13П-Вн обеспечивается заключением элементов электрической схемы и вводного устройства во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва внутри корпуса и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.

1.5.4 Прочность взрывонепроницаемых оболочек датчиков проверяется при их изготовлении гидравлическим испытанием при избыточном давлении 2,43 МПа (24,78 кгс/см²) по ГОСТ ИЕС 60079-1-2013 в течение не менее 10 с.

1.5.5 Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением резьбовых взрывонепроницаемых соединений частей оболочки, а также щелевой взрывозащиты. На чертежах средств взрывозащиты (рисунки 4, 5) эти соединения обозначены словом "Взрыв" с указанием параметров взрывозащиты: шаг и точность резьбы, число полных неповрежденных ниток резьбы, осевая длина резьбы, максимальная ширина и минимальная длина щели, шероховатость поверхностей прилегания, образующих взрывонепроницаемые щели.

Резьбовые взрывонепроницаемые соединения зафиксированы фиксатором (чертеж МДВГ.741542.003) и гайкой (чертеж МДВГ.758412.006) – рисунок 4, фиксатором (чертеж МДВГ.741542.004) и гайкой (чертеж МДВГ.758412.006) – рисунок 5.

В резьбовом взрывонепроницаемом соединении имеется не менее 5 полных непрерывных неповрежденных витков в зацеплении, осевая длина резьбы не менее 6,5 мм (рисунки 4, 5).

ЧЕРТЕЖИ СРЕДСТВ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ




Рисунок 4

1 - Кожух; 2 - Штуцер; 3 - Крышка; 7, 9 - Гайка; 4 - Кольцо уплотнительное; 5 - Коллектор; 6 - Наружный заземляющий зажим ЗВ-С-4; 8 - Мембрана; 11 - Корпус; 12 - Фиксатор; 13 - Винт; 14 - Цанга.

1. Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки 76 см^3 , испытательное давление $2,43 \text{ МПа}$ ($24,78 \text{ кгс/см}^2$) в течение не менее 10 с.
2. Материал кожуха поз.1, штуцера поз.2 и корпуса поз.11 - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75. Материал крышки поз.3 и гайки поз.7 - Д16.Т ГОСТ 21488-97. Материал гайки поз.9 - сталь А12-Н-В ГОСТ 1414-75. Материал коллектора поз.5 - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75.
3. На поверхн., обозначенных "Взрыв", не допускаются забоины, трещины и другие дефекты.
4. Кольцо уплотнительное поз. 4 предназначено для монтажа кабеля с наружным диаметром не более 10 мм и не менее 8 мм.
5. В резьбовом взрывонепроницаемом соединении должно быть не менее пяти полных, непрерывных, неповрежденных витков в зацеплении. Резьбовое взрывонепроницаемое соединение контрятся: крышка поз.3 МДВГ.753137.084 с корпусом поз.11 - фиксатором поз. 12 МДВГ.741542.003 и винтом поз. 13 М4-6g x 6.58.013 ГОСТ 11738-84
6. Гайка для затяжки кабеля поз.7 контрится гайкой поз. 9 МДВГ.758412.006 .
7. Сварные швы: кожух поз.1 - коллектор поз.5, кожух поз.1 - корпус поз.11, коллектор поз.5 - штуцер поз.2, мембрана поз.8 - штуцер поз.2 должны быть герметичны при обдуве на гелиевом течеискателе. Класс герметичности II
8. Размеры для справок.

ЧЕРТЕЖ СРЕДСТВ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ (продолжение)




Рисунок 5.

1 - Кожух; 2 - Штуцер; 3 - Крышка; 7, 9 - Гайка; 4 - Кольцо уплотнительное; 5 - Коллектор; 6 - Наружный заземляющий зажим ЗВ-С-4; 8 - Мембрана; 11 - Корпус; 12 - Фиксатор; 13 - Винт; 14 - Цанга.

1. Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки 76 см³, испытательное давление 2,43 МПа (24,78 кгс/см²) в течение не менее 10 с.
2. Материал кожуха поз.1, штуцера поз.2 и корпуса поз.11 - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75. Материал крышки поз.3 и гайки поз.7 - Д16.Т ГОСТ 21488-97. Материал гайки поз.9 - сталь А12-Н-В ГОСТ 1414-75. Материал коллектора поз.5 - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75.
3. На поверхн., обозначенных "Взрыв", не допускаются забоины, трещины и другие дефекты.
4. Кольцо уплотнительное поз. 4 предназначено для монтажа кабеля с наружным диаметром не более 10 мм и не менее 8 мм.
5. В резьбовом взрывонепроницаемом соединении должно быть не менее пяти полных, непрерывных, неповрежденных витков в зацеплении. Резьбовое взрывонепроницаемое соединение контрятся: крышка поз.3 МДВГ.712522.001 с корпусом поз.11 - фиксатором поз. 12 МДВГ.741542.004 и винтом поз. 13 М4-6g x 6.58.013 ГОСТ 11738-84
6. Гайка для затяжки кабеля поз.7 контрится гайкой поз. 9 МДВГ.758412.006 .
7. Сварные швы: кожух поз.1 - коллектор поз.5, кожух поз.1 - корпус поз.11, коллектор поз.5 - штуцер поз.2, мембрана поз.8 - штуцер поз.2 должны быть герметичны при обдуве на гелиевом течеискателе. Класс герметичности II
8. Размеры для справок.

1.5.6 Взрывонепроницаемость ввода кабеля обеспечивается путем уплотнения его эластичным резиновым уплотнением. Размеры уплотнения и материал указаны на рисунках 4, 5.

1.5.7 Все токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоослабления применением пружинных шайб.

1.5.8 Температура оболочки при нормальных режимах работы датчика МИДА-13П-Вн не превышает 90 °С.

1.5.9 На корпусе датчика МИДА-13П-Вн имеется маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T4 Gb и знак "X", указывающий на особые условия эксплуатации.

Регулировку НУЛЯ и ДИАПАЗОНА необходимо производить только при отсутствии в месте установки датчика взрывоопасной среды.

При эксплуатации необходимо соблюдать пределы $t_{amb} \leq 80^{\circ}\text{C}$ с целью предотвращения нагрева наружной поверхности датчика от измеряемой среды выше температуры, допустимой для температурного класса T4 по ГОСТ 31610.0-2014;

Вблизи наружного заземляющего зажима имеется рельефный знак заземления.

1.5.10 Датчики по способу защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. В соответствии с требованиями этого ГОСТ, наличие заземляющих элементов датчика, кроме МИДА-13П-Вн, не обязательно.

Примечание – По требованию заказчика любое исполнение датчика может быть изготовлено с заземляющим зажимом.

1.6 Маркировка

1.6.1 На корпусе датчика нанесены следующие знаки и надписи:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) обозначение датчика;
- 3) степень защиты датчика от воздействия воды и пыли;
- 4) пределы измерения с указанием единицы измерения;
- 5) пределы допускаемой основной погрешности;
- 6) выходной сигнал;
- 7) маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T4 Ga X- для датчиков МИДА-13П-Ex;
- 8) номер сертификата соответствия взрывозащищенного оборудования – для датчиков МИДА-13П-Ex, МИДА-13П-Вн;
- 9) порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя;
- 10) год выпуска (допускается совмещение с порядковым номером);
- 11) обозначение АС (для датчиков, предназначенных для эксплуатации на атомных электростанциях);
- 12) изображение специального знака Ex взрывобезопасности - для датчиков МИДА-13П-Ex, МИДА-13П-Вн;
- 13) единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза - для датчиков МИДА-13П-Ex, МИДА-13П-Вн;
- 14) диапазон рабочих температур - для датчиков МИДА-13П-Ex, МИДА-13П-Вн.

1.6.2 На корпусе датчиков МИДА-13П-Вн буквами нанесена маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T4 Gb X.

1.6.3 Вблизи наружного заземляющего зажима датчиков МИДА-13П-Вн выполнен знак заземления по ГОСТ 21130-75.

1.6.4 На потребительскую тару датчика нанесены следующие знаки и надписи:

- 1) товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- 2) условное обозначение датчика с указанием номера технических условий (по приложению А);
- 3) настроенный диапазон измерений – для МИДА-13П-КН;
- 4) год выпуска;
- 5) надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ»;
- 6) обозначение АС (для датчиков, предназначенных для эксплуатации на атомных электростанциях).

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковывание производится в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.7.2 Перед упаковыванием, при необходимости, отверстие штуцера, резьба штуцера и разъема закрываются колпачками или заглушками.

1.7.3 Датчик помещается в потребительскую тару, выполненную в соответствии с ГОСТ 23170-78. На потребительскую тару нанесена информация о датчике. В потребительскую тару вместе с датчиком помещается эксплуатационная документация (1.3). Эксплуатационная документация вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 толщиной (0,15 - 0,3) мм. Для датчиков, поставляемых на АС, дополнительно вкладывается перечень комплекта поставки.

Консервация датчика не производится (вариант защиты ВЗ-0 ГОСТ 9.014-78).

1.7.4 Потребительская тара укладывается в транспортную тару - деревянный ящик типа II-1 или III-1 ГОСТ 2991-85 или картонный ящик. Свободное пространство заполняется амортизационным материалом.

Товаросопроводительная документация и Руководство по эксплуатации вкладываются в чехол из полиэтиленовой пленки.

В чехол вкладывается вкладыш с надписью "Товаросопроводительная документация", чехол заваривается.

Масса транспортной тары не превышает 20 кг.

Допускается пересылка датчиков почтовыми посылками.

1.7.5 При получении ящиков с датчиками необходимо проверить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

1.7.6 В зимнее время ящики с датчиками распаковывать в отапливаемом помещении не ранее, чем через 12 часов после внесения их в помещение.

Проверить комплектность в соответствии с паспортом на датчик.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Климатические условия (температура окружающей среды, влажность, конденсация влаги, прямое попадание воды и солнечных лучей), при которых будет эксплуатироваться датчик, должны соответствовать требованиям 1.1.8 настоящего Руководства.

Датчик исполнения У**2 (ГОСТ 15150-69) рассчитан для работы в умеренном климате при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 80°C. Место установки - открытый воздух, под навесом. Исключается прямое попадание солнечных лучей и воды (во время дождя). Кратковременно датчики могут быть влажными в результате конденсации, вызванной резкими изменениями температуры или в результате воздействия заносимых ветром осадков. Не допускается длительная конденсация влаги на датчике (группа С4 по ГОСТ Р 52931-2008).

Датчик исполнения УХЛ**3.1 (ГОСТ 15150-69) рассчитан для работы в умеренно-холодном климате при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 80°C. Место установки – сухие, нерегулярно отапливаемые помещения. Попадание воды на датчик и конденсация влаги исключены. Максимальная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 35°C без конденсации влаги (группа В4 по ГОСТ Р 52931-2008).

Датчик исполнения У**1 (ГОСТ 15150-69) и исполнением t2 рассчитан для работы в умеренном климате при температуре окружающей среды от минус 60°C до плюс 80°C. Место установки - открытый воздух (группа Д2 по ГОСТ Р 52931-2008).

2.1.2 Температура измеряемой среды и окружающего воздуха не должна выходить за пределы диапазона рабочих температур (1.1.6).

Если температура измеряемой среды выше или ниже допустимой, должен устанавливаться отвод или предприняты другие меры для выполнения условий правильной эксплуатации.

При низкой температуре измеряемой среды необходимо принять меры (специальный отвод и другие), чтобы исключить появление конденсата и его замерзание на корпусе датчика.

2.1.3 Измеряемая среда должна обладать следующими свойствами: не быть агрессивной к материалам контактирующих с ней деталей датчика (нержавеющие и титановые сплавы), не иметь загрязнений, которые могут накапливаться и уплотняться в полости штуцера перед мембраной и вызвать отказ датчика.

При эксплуатации датчика измеряемая среда не должна подвергаться воздействию низких температур, приводящих к ее замерзанию в приемной полости датчика, а также воздействию гидроударов, других резонансных гидравлических и звуковых явлений. В последнем случае отборные устройства рекомендуется размещать в местах, где скорость движения среды наименьшая, поток без завихрений, т.е. на прямолинейных участках трубопроводов, при максимальном расстоянии от запорных устройств колен, компенсаторов и других гидравлических соединений.

Если пульсирующее давление среды, гидроудары невозможно исключить, то необходимо применять гаситель пульсаций (демпфер) МДВГ.408861.002 (приложение Ж) нашего производства или другие меры (петлеобразные успокоители и т.п.), чтобы не допустить повреждения или разрыва мембраны датчика.

2.1.4. Механические воздействия (вибрации, удары) в месте установки для датчиков с верхним пределом измерения 0,16 МПа и ниже, не должны превышать следующих значений: вибрации - частотой (10-500) Гц, амплитудой до 0,15 мм, ускорением до 19,6 м/сек² (исполнение F2 по ГОСТ Р 52931-2008); удары - до 150 одиночных с ускорением до 50 м/сек² с длительностью ударного импульса (2-30) мс. Для датчиков с верхним пределом измерения более 0,16 МПа: вибрации - с частотой (10-2000) Гц, амплитудой до 0,75 мм, ускорением до 98 м/сек² (исполнение G2 по ГОСТ Р 52931-2008); многократные удары - до 1000 с ускорением до 100 м/сек² с длительностью ударного импульса (2-50) мс.

2.1.5 Окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей датчиков.

2.1.6 Невзрывозащищенные датчики предназначены для эксплуатации только во взрывобезопасных условиях.

2.1.7 Взрывозащищенные датчики предназначены для эксплуатации во взрывоопасных производствах.

2.2. Подготовка датчика к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке датчика к использованию.

1) Для обеспечения требований по электробезопасности на объектах, где устанавливаются датчики, необходимо:

- производить электрическое подключение датчика в соответствии с приложениями В, Г и Д;

- подключение датчика производить персоналом, имеющим допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В и ознакомленным с настоящим РЭ;

- использовать блоки питания, соответствующие требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Рекомендуются использование блоков питания МИДА-БП-104, МИДА-БП-106 для питания МИДА-13П-Вн и невзрывозащищенных датчиков, а для питания взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Ех - блоков питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102-Ех или блоков питания МИДА-БП-106-24/300 с барьерами искрозащиты МИДА-БИЗ-105, МИДА-БИЗ-107;

- заземлять корпус датчика (при наличии заземляющего зажима) и источника питания (если он имеет металлические части, которые могут оказаться под напряжением) для предотвращения поражения током обслуживающего персонала.

Датчик имеет следующие характеристики по электробезопасности:

- по степени защиты человека от поражения электрическим током датчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75;

- сопротивление изоляции при допускаемом напряжении 100 В составляет, не менее: 100 МОм при температуре окружающего воздуха плюс $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 %; 5 МОм при температуре окружающего воздуха плюс $(80 \pm 3)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 60 %; 1 МОм при температуре окружающего воздуха плюс $(40 \pm 3)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 100 %.

- напряжение пробоя изоляции составляет, не менее: 500 В - при температуре окружающего воздуха плюс $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 %; 150 В - при температуре плюс $(40 \pm 3)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(100 - 3) \%$.

- подключение и отключение датчика должно проводиться при **отключенном питании**.

2) Для обеспечения требований по взрывобезопасности на объектах, где устанавливаются датчики, необходимо:

- устанавливать взрывозащищенные датчики во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ, глава 7.3, ПЭЭП, глава 3.4 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах;

- перед монтажом взрывозащищенного датчика следует осмотреть его, проверить маркировку взрывозащиты, убедиться в целостности корпуса датчика;

- монтаж взрывозащищенного датчика должен производиться в соответствии с требованиями приложения Г, со схемами электрических соединений, приведенными в приложении В, и рекомендациями приложения Д;

- подключение кабеля линии связи к взрывозащищенному датчику должно производиться при выключенном блоке питания.

3) Дополнительно для соблюдения требований по безопасности работ необходимо учитывать, что:

- максимальное давление (статическое или динамическое) в магистрали не должно превышать верхнего предела измерения датчика;
- подключение датчика к магистрали должно производиться при отсутствии давления в месте установки датчика.

2.2.2 Внешний осмотр датчика

При внешнем осмотре датчика необходимо проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений. Поверхность датчика должна быть сухой и чистой.


2.2.3 Измерение параметров датчика

Измерение параметров датчика проводится в условиях КИП (метрологической лаборатории) по методикам 3.5.4. Целесообразно проводить измерения параметров перед монтажом датчика на место его эксплуатации.


2.2.4 Монтаж датчика

1) Датчики при подключении к магистрали монтируются в любом положении, удобном для монтажа, за исключением датчиков с верхними пределами измерения 60 кПа и ниже, которые имеют зависимость выходного сигнала от положения датчика. Такие датчики с целью сохранения метрологических характеристик предпочтительно устанавливать вертикально штуцером вниз (в таком положении они калибруются на предприятии-изготовителе).

Датчики должны устанавливаться только в специальные гнёзда. Разметка монтажных гнезд под датчики и пример установки датчика приведены на рисунке 6.



Для датчиков с приемной полостью в штуцере (M20, M12)



Для датчиков с открытой мембраной (OM20)

**Рисунок 6 - Разметка монтажных гнезд под датчики
и установка датчика на рабочей магистрали**

Герметичность соединения датчика с рабочей магистралью (рисунок 6) должна обеспечиваться уплотнительной прокладкой (кольцом) МДВГ.754176.020, для датчиков с приемной полостью в штуцере (М20, М12), и уплотнительным резиновым кольцом 017-020-19, для датчиков с открытой мембраной (ОМ20), входящими в комплект поставки.

Резиновые кольца для датчиков с открытой мембраной перед установкой необходимо смазывать смазкой инертной к материалу колец, или смачивать рабочей жидкостью. Поверхности колец, а также сопрягаемых поверхностей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии.

Уплотнение с помощью резиновых колец не требует приложения больших усилий при вворачивании и регламентируется величиной 20Нм.

Запрещается использовать уплотнение по резьбе (пакля, лента ФУМ) для обеспечения герметичности соединения, так как может произойти повреждение мембраны большим избыточным давлением при закручивании датчика в замкнутый объём жидкости.

Монтаж датчика на рабочее место осуществляется гаечным ключом за шестигранник штуцера.

Запрещается использовать корпус датчика в качестве элемента монтажа или крепления. При монтаже запрещается прикладывать усилия к корпусу датчика, в том числе с помощью трубного ключа, во избежание его повреждения.

2) В случае установки датчиков с приемной полостью в штуцере непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах рекомендуется применять отборные устройства с вентилями для обеспечения возможности отключения и проверки датчиков.

3) При температуре измеряемой среды свыше допустимой необходимо применять высокотемпературные датчики МИДА-ДИ-12П или отборные устройства с отводами в виде соединительных линий, не позволяющих превысить температуру корпуса датчика выше указанной в 1.1.6.

4) Соединительные линии (импульсные трубки) необходимо прокладывать так, чтобы исключить образование газовых мешков (при измерении давления жидкости) или гидравлических пробок (при измерении давления газа). Для этого соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вверх к датчику, если измеряемая среда газ, и вниз к датчику, если измеряемая среда жидкость. В случае невозможности выполнения этих требований при измерении давления газа в нижней точке соединительной линии необходимо предусмотреть отстойные сосуды, а при измерении давления жидкости в наивысших точках - газосборники. При использовании соединительных линий в них должны предусматриваться специальные отверстия для продувки.

5) При измерении давления агрессивных или кристаллизующихся, а также загрязненных сред рекомендуется применение датчиков с открытой приемной мембраной или отборных устройств давления с разделительными сосудами или мембранами. Разделительные сосуды должны устанавливаться как можно ближе к точке отбора давления. При измерении в среде быстро движущейся пульпы следует принять меры для дополнительной защиты открытой мембраны от истирания и ударов. Такая защита может быть выполнена в самом приборе путём сдвига приёмной мембраны за внешний контур резьбового штуцера на 2 – 3 мм.

6) Перед присоединением магистрали должны быть тщательно продуты полости штуцера датчика для уменьшения вероятности загрязнения.

2.2.5 Размещение кабеля (линии) связи, подключение кабеля к датчику, герметизация кабельного ввода.

1) Кабель, соединяющий датчик с остальными приборами, составляет линию связи, которая должна прокладываться вдали от силовых электрических цепей. Силовые электрические цепи являются не только источником помехи, но и источником э.д.с., напряжение которой, складываясь с напряжением источника питания, может привести к появлению высокого напряжения и пробоем датчика. Источником высоковольтных импульсов напряжения из-за наводок в линии связи могут стать грозовые разряды. Поэтому в местах, где возможно воздействие грозовых разрядов или других сильных электрических полей, необходимо применять специальные меры защиты, а также использовать блоки грозозащиты МИДА-БГЗ-301 или датчики МИДА-13П-Вн-Г с блоками грозозащиты, которые выпускаются нашим предприятием.

При прокладке кабеля следует избегать зон, где образуется конденсат (например, трубы с холодной водой). Капли конденсата, попадая на кабель, стекают по нему на датчик в место ввода кабеля. Длительное воздействие влаги приводит к отказу датчика при недостаточной герметичности кабельного ввода. Для дополнительной защиты в подобных случаях необходимо, чтобы до ввода в датчик кабель имел ниспадающую петлю, которая предотвратит стекание воды по кабелю в датчик.

2) Электрическое подключение датчика осуществляется кабелем круглого сечения с внешним диаметром (4 – 10) мм и с числом проводов, соответствующим числу проводников линий связи (1.2.14). Узел сальникового ввода датчика (ПП, УП, ПМ, ПМ1, УМ, УМ1, ПММ, УММ) рассчитан на применение кабеля диаметром от 6 до 10 мм.

Узел сальникового ввода датчика МИДА-13П-Вн рассчитан на применение кабеля диаметром от 8 до 10 мм.

Рекомендуется применять кабели контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией, кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией. Допускается применять другие кабели с сечением жилы от 0,75 до 1,5 мм².

Контактные гнезда для электрического подключения датчика с контактной колодкой размещены на контактной колодке и пронумерованы. Подключение жил кабеля к контактным гнездам производится в соответствии со схемами в приложении Д (для невзрывозащищенных датчиков МИДА-13П и взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Вн) и приложении В (для взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Ех). При наличии заземляющего зажима на корпусе датчика он должен быть соединен с внешним заземлением проводом, сечение которого больше сечения сигнальных и питающих проводников.

3) Подключение кабеля связи и герметизацию кабельного ввода датчиков с контактной колодкой производить в соответствии с приложением Г.

2.2.6 Схемы внешних электрических соединений и рекомендации по подключению датчиков с различными выходными сигналами и линиями связи приведены в приложении Д.

2.2.7 Обеспечение взрывозащищенности датчика при монтаже

При монтаже датчиков МИДА-13П-Вн необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины не допускаются). Детали с резьбовыми соединениями должны быть закручены на всю длину резьбы и застопорены. Максимальный диаметр металлорукава 13,5 мм.

По окончании монтажа должны быть проверены средства электрической защиты. Величина сопротивления изоляции при нормальных условиях должна быть не менее 20 МОм.

При монтаже датчика необходимо соблюдать требования, изложенные в 2.2.1.2).

2.2.8. Дополнительные меры защиты невзрывозащищенных датчиков МИДА-13П и взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Вн при работе в условиях сильных электромагнитных полей.

При работе датчика в условиях сильных электромагнитных помех, уровень которых превышает допустимую норму (1.2.20), показания датчика становятся нестабильными (меняются в зависимости от мощности излучения источника помех, при изменении положения датчика, при касании корпуса датчика проводящими предметами). Для защиты датчика от помех рекомендуется применять следующие меры:

- поместить датчик в экран из ферромагнитного материала, например, из стального листа толщиной не менее 1 мм, который должен иметь надёжное заземление;

- установить конденсатор емкостью (300...500) пФ для подавления высокочастотной помехи или (1,0...2,0) мкФ для подавления низкочастотной помехи непосредственно у датчика между его корпусом и каждой из шин питания. Номинальное рабочее напряжение конденсаторов должно быть не менее 500 В. Соединение должно быть выполнено с учётом требований, предъявляемых к высокочастотному монтажу, должно иметь минимальную длину и индуктивность;

- использовать в качестве сигнальных и питающих проводов экранированного кабеля, при этом неэкранированная часть проводов должна быть минимальной длины;

- установить фильтры на проводниках линии связи: на каждый проводник у контактной колодки датчика надеть трубку из феррита марки Н600...Н2000 длиной (3...5) мм, с наружным диаметром (3...4) мм и с внутренним диаметром (1,5...2) мм.

2.2.9 Демонтаж датчика

Демонтаж датчика проводится в следующей последовательности.

- 1) снять давление, подаваемое на датчик;
- 2) выключить электрическое питание датчика, отсоединить линию связи от датчика;
- 3) вывернуть датчик из монтажного гнезда, захватывая шестигранник штуцера гаечным ключом.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ К КОРПУСУ ДАТЧИКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ.

2.3 Использование датчика

2.3.1 Включение датчика

1) Перед включением датчика проверить:

- правильность выбора места установки датчика: климатические условия (температура окружающей среды, влажность, отсутствие конденсации влаги, защищенность от прямого попадания воды и солнечных лучей) по пункту 2.1.1; состояние и свойства измеряемой среды (неагрессивность к титановым сплавам, отсутствие загрязнений, температура, недопустимость замерзания в полости штуцера датчика, отсутствие гидроударов, резонансных гидравлических явлений в жидкой измеряемой среде и ударных волн, звуковых явлений в газах) по пунктам 2.1.2, 2.1.3, 2.2.4.5, 2.2.4.3; внешние механические воздействия на датчик по пункту 2.1.4; неагрессивность окружающей среды по пункту 2.1.5;

- правильность установки датчика на рабочей магистрали – соответствие требованиям 2.2.4;

- правильность электрического подключения датчика – соответствие требованиям 2.2.5, приложений Г, Д;

- отсутствие электромагнитных помех, уровень которых превышает допустимый для данного типа датчика (1.2.20);

- отсутствие напряжения между корпусом датчика, питающими и сигнальными шинами (замер переменного и постоянного напряжения проводится измерительным прибором со входным сопротивлением не менее 10 МОм).

Напряжение между корпусом датчика и питающими шинами может явиться источником помех, а при большой величине, превышающей напряжение пробоя изоляции датчика, - привести к его отказу.

Напряжение между питающими и сигнальными шинами для датчиков с трех- и четырёхпроводной схемами включения ухудшает метрологические характеристики, а при большой величине приводит к пробоем элементов электрической схемы датчика.

2) Включить электропитание и проверить работоспособность датчика.

При проверке работоспособности проверяется величина выходного сигнала при нижнем предельном значении измеряемого давления и реакция выходного сигнала на изменение подаваемого давления.

Проверка работоспособности датчиков МИДА-13П-К(Н) проводится по разделу 3 приложения К, а датчиков МИДА-13П-КН – по 1.2 приложения Л.

Нижний предел диапазона изменения выходного сигнала должен соответствовать значению, указанному в паспорте с точностью не хуже половины основной погрешности датчика. Его величина проверяется для датчиков МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДВ-13П, МИДА-ДИВ-13П при нулевом избыточном давлении или разрежении (полость штуцера соединена с атмосферой), а для датчиков абсолютного давления МИДА-ДА-13П при абсолютном давлении не более 1 Па. Для датчиков МИДА-ДИВ-13П значения выходного сигнала должны соответствовать таблице 6 (для пределов измерения, указанных в приложении Б).

Допускается вместо проверки нижнего предела диапазона изменения выходного сигнала датчиков абсолютного давления МИДА-ДА-13П с верхним пределом измерения не ниже 0,16 МПа проверять выходной сигнал по атмосферному давлению. Для этого рабочую полость датчика сообщать с атмосферой, а значение выходного сигнала определить по формуле

$$Y_a = Y_n + P_a \times (Y_v - Y_n) / P_{\max}, \quad (3)$$

где P_a - атмосферное давление, определяемое по барометру и пересчитанное в МПа (1 мм рт. столба = 133,322 Па);

$P_{\max}$ - верхний предел измерения, МПа;

Y_a - выходной сигнал при атмосферном давлении;

Y_v, Y_n - верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала в мА (В).

При проверке реакции датчика на изменение давления увеличить подаваемое давление и зафиксировать увеличение выходного сигнала.

В случае неработоспособности датчика произвести проверку правильности его электрического подключения и, при необходимости, автономное (вне системы) измерение параметров датчика по 2.2.3.

2.3.2 Настройка датчика, кроме МИДА-13П-К(Н)

Настройка датчика производится только в случаях, когда начальное значение и (или) диапазон изменения выходного сигнала датчика не соответствуют требованиям 1.2.6, и это несоответствие не связано с неправильной эксплуатацией (высокий уровень помех, ошибки в выборе напряжения питания, сопротивления нагрузки и т.п.).

Настройка производится в условиях КИП (лаборатории).

Для получения более высоких метрологических характеристик датчика перед началом измерений произвести подачу и сброс давления, составляющего от 80 до 100 % от верхнего предела измерения.

Для настройки датчиков используются подстроечные резисторы (корректоры) НУЛЯ (начального значения выходного сигнала) и ДИАПАЗОНА (диапазона изменения выходного сигнала). В некоторых моделях датчика регулировка ДИАПАЗОНА не требуется, и подстроечный резистор ДИАПАЗОНА отсутствует. Регулировки позволяют изменять соответствующий параметр в пределах 2 %.

Настройка датчиков производится в следующем порядке.

1) в датчике, кроме МИДА-13П-Вн, вывернуть два винта и отвести в сторону крышку 12 с разъемом (рисунки 1, 2) (в датчике с сальником вывернуть два винта и снять сальниковый узел – приложение Г, рисунок Г1; в датчике с разъемом для АЭС вывернуть два винта и отвести в сторону крышку с разъемом) для доступа к корректорам НУЛЯ и ДИАПАЗОНА;

в датчике МИДА-13П-Вн:

- ослабить планку крепления металлорукава (приложение Г, рисунок Г2);
- отвернуть контргайку ключом s27, удерживая при этом гайку зажимную другим ключом s27;
- отвернуть ключом s27 гайку зажимную, удерживая датчик за шестигранник его штуцера ключом s27 или за четырехгранник корпуса s32;
- передвинуть по кабелю связи гайку зажимную, крышку сальника с резиновым уплотнительным кольцом, резиновым уплотнительным кольцом кабеля и пластмассовой цангой, обеспечивая доступ к корректорам НУЛЯ и ДИАПАЗОНА;

2) включить питание и выдержать датчик во включенном состоянии 5 – 30 мин, пока не прекратится изменение выходного сигнала;

3) проверить соответствие нижнего предельного (начального) значения выходного сигнала требованиям паспорта, который прилагается к датчику. В случае несоответствия установить корректором НУЛЯ требуемое начальное значение выходного сигнала.

Для датчика МИДА-ДА-13П в качестве нижнего предела измерения задать с помощью вакуумного насоса абсолютное давление не более 10 Па, которое должно контролироваться, например, по термоэлектрическому вакуумметру.

Для датчиков МИДА-ДИ-13П нижний предел измерения соответствует избыточному давлению (разрежению – для МИДА-ДВ-13П), равному нулю (полость штуцера датчика соединена с атмосферой).

Для датчиков МИДА-ДИВ-13П с пределами измерения, указанными в приложении Б, начальное значение выходного сигнала датчика при нулевом значении измеряемого разрежения (давления), т. е. при сообщении штуцера датчика с атмосферой, соответствует таблице 8. В случае несоответствия настройку НУЛЯ проводить при задании верхнего предела измерения разрежения.

Таблица 8

Верхний предел измерений избыточного давления, МПа	Выходной сигнал МИДА-ДИВ-13П, соответствующий нулевому значению измеряемого параметра, В (мА)					
	для датчика с выходным сигналом					
	(4-20) мА	(0-5) мА	(0-5) В	(0,4-2) В	(0,5-4,5) В	(0-10) В
0,02 ... 0,05	12,00	2,50	2,50	1,20	2,50	5,00
0,06	14,00	3,12	3,12	1,40	3,00	6,25
0,15	10,40	2,00	2,00	1,04	2,10	4,00
0,30	8,00	1,25	1,25	0,80	1,50	2,50
0,50	6,67	0,83	0,83	0,67	1,17	1,66
0,90	5,60	0,50	0,50	0,56	0,90	1,00
1,5	5,00	0,31	0,31	0,50	0,75	0,62
2,4	4,64	0,20	0,20	0,46	0,66	0,40

Примечание – В датчиках с 3-проводной линией связи начальный выходной сигнал устанавливается несколько больше нулевого значения, так как в противном случае может возникнуть нелинейность нагрузочной характеристики на начальном участке. Установка нуля производится поворотом корректора НУЛЯ до начала увеличения выходного сигнала и последующим поворотом корректора НУЛЯ в противоположную сторону до тех пор, пока выходной сигнал не станет равным (0,025- 0,1) % от диапазона.

В датчиках с верхним пределом измерения 0,06 МПа и ниже начальное значение выходного сигнала существенно зависит от положения продольной оси. Поэтому настройку НУЛЯ перед установкой для эксплуатации следует проводить при рабочем положении датчика.

На предприятии-изготовителе настройка НУЛЯ проводится при расположении датчика штучером вертикально вниз.

4) увеличить измеряемое давление до верхнего предельного значения и, если необходимо, установить корректором ДИАПАЗОНА соответствующее ему верхнее предельное значение выходного сигнала.

Примечание - Датчик имеет высокую временную стабильность величины диапазона изменения выходного сигнала и, как правило, при правильной эксплуатации не требует регулировки этого параметра.

Для датчика абсолютного давления МИДА-ДА-13П, в случае, когда верхний предел образцового прибора задания абсолютного давления выше атмосферного давления, но ниже верхнего предела измерения абсолютного давления (P_a), необходимо использовать образцовый прибор задачи избыточного давления. При этом избыточное давление ($P_{и}$) должно задаваться с учётом атмосферного (барометрического) давления $P_{б}$, в соответствии с формулой:

$$P_{и} = P_a - P_{б}. \quad (4)$$

Для перевода показаний барометра в мм рт. ст. в МПа используется соотношение: 1 мм рт. ст. = 133,322 Па.

Если верхнее предельное значение выходного сигнала регулировалось, то необходимо повторять операции 3), 4) до тех пор, пока нижнее и верхнее предельные значения выходного сигнала не будут установлены с требуемой точностью.

5) поставить колпачок (сальниковый узел или крышку с разъемом) на место.

2.3.3 Настройка датчика МИДА-13П-К и МИДА-13П-КН с помощью устройства обнуления МИДА-УО-402 проводится в соответствии с приложением К в условиях КИП.

2.3.4 Настройка НУЛЯ и перенастройка диапазона измерений датчика МИДА-13П-КН проводится в соответствии с приложением Л в условиях КИП (лаборатории).

2.3.5 Режим работы датчика – непрерывный.

2.3.6 Датчики обслуживаются специалистом, изучившим настоящее РЭ и прошедшим необходимый инструктаж.

2.3.7 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации

При монтаже датчика необходимо соблюдать требования, изложенные в 2.2.1.2).

1) При эксплуатации взрывозащищенных датчиков следует руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации, ГОСТ 31610.17-2012, главой 3.4 ПЭЭП, ПУЭ и другими нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2) К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие необходимый инструктаж.

3) При эксплуатации взрывозащищенных датчиков необходимо выполнять все мероприятия в соответствии с 1.5, 2.2.7 настоящего Руководства. Кроме того, необходимо выполнять требования всех других нормативных документов, определяющих эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

4) При эксплуатации датчики должны подвергаться систематическому внешнему осмотру.

5) При внешнем осмотре датчика необходимо проверить:

- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля (линии связи);
- надежность и правильность подключения линии связи (требования в приложении Г, схемы в приложениях В, Д);
- прочность и герметичность установки датчика на магистрали;
- отсутствие видимых механических повреждений, пыли и грязи на корпусе датчика;

6) Эксплуатация датчиков с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.

2.3.8 Меры безопасности при эксплуатации датчика

При эксплуатации датчиков соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок" и "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" с учётом требований, изложенных в 2.2.1.1) - 2.2.1.3).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Порядок технического обслуживания

3.1.1 Техническое обслуживание, выполняемое потребителем или обслуживающей его организацией, включает в себя:

- настройку датчика в условиях КИП (раздел 2 приложения К для датчиков МИДА-13П-К(Н), 1.1 и 1.2 приложения Л для датчиков МИДА-13П-КН и 2.3.2 настоящего Руководства для остальных датчиков);
- перенастройку диапазона измерений датчиков МИДА-13П-КН в условиях КИП (приложение Л);
- постоянный контроль за условиями эксплуатации датчиков;
- соблюдением правил эксплуатации датчиков, изложенных в настоящем Руководстве.

3.1.2 Техническое обслуживание, выполняемое центрами стандартизации или аттестованными для этой цели метрологическими службами, заключается в периодической поверке датчиков.

3.1.3. При выпуске из производства датчики проходят первичную поверку.

Периодическая поверка датчиков производится при эксплуатации не реже одного раза в пять лет в сроки, устанавливаемые руководителем предприятия в зависимости от условий эксплуатации.

Периодическая поверка, а также измерение параметров перед установкой для эксплуатации датчиков давления должны проводиться по нижеприведенной методике.

3.2 Методика поверки

3.2.1 Введение

Настоящая методика устанавливает методы и средства периодической поверки датчиков давления МИДА-13П.

Представленный на поверку датчик должен иметь паспорт или документ, его заменяющий, содержащий отметки о проведении предыдущих поверок (при очередной периодической поверке);

Межповерочный интервал датчиков – 5 лет.

3.2.2 Операции поверки

Поверка датчиков проводится при нормальных условиях, указанных в 3.2.4.1.

При проведении поверки датчика должны выполняться операции в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

Наименование операции	Номера пунктов в проведении
Внешний осмотр	3.2.5.1
Опробование	3.2.5.2
Проверка герметичности	3.2.5.3
Определение основной погрешности и вариации выходного сигнала	3.2.5.4

3.2.3 Средства поверки

При проведении поверки должны быть применены следующие средства измерения:

- 1) Мультиметр цифровой Agilent 34401A, класс точности 0,0026 при измерении напряжения постоянного тока, класс точности 0,014 при измерении постоянного тока.
- 2) Источник питания постоянного напряжения Б5-44. ТУ 4Е83.233219-78. Напряжение 0 - 30 В.
- 3) Манометр образцовый ИПДЦ ТУ 25-05.2372-79. $|\gamma| = 0,06; 0,1; 0,15 \%$ для пределов измерений от 0,006 до 16 МПа.
- 4) Манометр грузопоршневой МП-2,5 2 разряда, ГОСТ 8291-83. $|\gamma| = 0,05 \%$ от измеряемого давления в диапазоне измерений от 25 кПа до 0,25 МПа.
- 5) Манометр грузопоршневой МП-6 2 разряда, ГОСТ 8291-83. $|\gamma| = 0,05 \%$ от измеряемого давления в диапазоне измерений от 0,06 до 0,6 МПа.
- 6) Манометр грузопоршневой МП-60 2 разряда, ГОСТ 8291-83. $|\gamma| = 0,05 \%$ от измеряемого давления в диапазоне измерений от 0,6 до 6 МПа.
- 7) Манометр грузопоршневой МП-600 2 разряда, ГОСТ 8291-83. $|\gamma| = 0,05 \%$ от измеряемого давления в диапазоне измерений от 6 до 60 МПа.
- 8) Манометр грузопоршневой МП-2500 2 разряда, ГОСТ 8291-83. $|\gamma| = 0,05 \%$ от измеряемого давления в диапазоне измерений от 25 до 250 МПа.
- 9) Манометр образцовый абсолютного давления типа МПАК-15 ТУ 50-62-83. Класс точности 0,01 в диапазоне измерений абсолютного давления от 0 до 0,4 МПа.
- 10) Мановакууметр грузопоршневой МВП-2,5 ТУ 50-46-73. Пределы измерений 0 - 0,095 МПа. Погрешность ± 5 Па.
- 11) Барометр БРС-1 6Г2.832.037 ТУ. Пределы измерений 600 ...1100 гПа. Погрешность 33 Па.
- 12) Датчик избыточного давления Воздух-4000 ТУ 50-745-89. Диапазон задания выходного давления (разности давлений), кПа 0,02-40 (0,005-5,0). Класс точности 0,02.
- 13) Вольтметр универсальный цифровой GDM-78261. Базовая погрешность от 0,0035%.
- 14) Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная Р3026-1. Класс точности: $0,002/1,5 \cdot 10^{-6}$. Диапазоны: семь декад от $10 \times 0,01$ Ом до 10×10000 Ом

Примечания

1 Допускается применять средства измерений и оборудование с характеристиками не хуже указанных.

2 Средства измерений должны быть поверены в соответствии с "Порядком проведения поверки средств измерений, требованиям к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" утвержденном приказом N 1815 Минпромторга России от 2 июля 2015 года.

3.2.4 Условия поверки

3.2.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- 1) Датчики должны быть установлены в рабочее положение в соответствии с 2.2.4;
- 2) Температура окружающего воздуха плюс $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, относительная влажность от 40 до 80 %. Датчик предварительно выдерживают при указанной температуре и влажности не менее 1 ч;
- 3) Атмосферное давление от 84,0 кПа до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- 4) Напряжение питания $(24 \pm 0,48)$ В постоянного тока;
- 5) Сопротивление нагрузки выбирается в соответствии с требованиями 1.2.7;
- 6) Выдержка датчика перед началом поверки после включения питания должна быть не менее 0,5 ч;
- 7) Вибрация, тряска, удары, внешние электрические и магнитные поля, кроме земного, влияющие на работу датчика, должны отсутствовать.

3.2.4.2 Перед проведением поверки следует проверить герметичность системы, состоящей из соединительных линий и образцовых приборов, давлением, равным 120 % от верхнего предела измерений поверяемого датчика. При определении герметичности систему отключают от устройства, создающего давление. Систему считают герметичной, если после трехминутной выдержки под давлением в течение последующих 2 мин в ней не наблюдается падения давления.

3.2.5 Проведение поверки

3.2.5.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие датчиков следующим требованиям:

1) Поверяемые датчики не должны иметь повреждений, препятствующих их применению;

2) При периодической поверке датчик должен иметь паспорт или документ, его заменяющий;

3) Маркировка датчика должна соответствовать данным, указанным в паспорте.

3.2.5.2 При опробовании датчика, кроме МИДА-13П-К(Н), проводят проверку функционирования корректора НУЛЯ, которая заключается в следующем.

Задают одно (любое) значение измеряемого давления и фиксируют исходное значение выходного сигнала. Корректор НУЛЯ поворачивают по часовой стрелке. При этом должно наблюдаться изменение выходного сигнала. Затем корректор НУЛЯ поворачивают против часовой стрелки. При этом должно наблюдаться изменение выходного сигнала в противоположную сторону. Затем вращением корректора НУЛЯ устанавливают исходное значение выходного сигнала.

Опробование датчиков МИДА-13П-К, укомплектованного устройством обнуления МИДА-УО-402, проводится в соответствии с разделом 3 приложения К.

При опробовании МИДА-13П-КН, укомплектованного устройством перенастройки диапазона МИДА-УПД-406, проверяют функционирование обнуления выходного сигнала с помощью устройства переключения диапазона в соответствии с 1.2 приложения Л.

Датчики МИДА-13П-КН с верхними пределами избыточного давления от 0,01 до 160 МПа и абсолютного давления от 0,04 до 10 МПа могут перенастраиваться в диапазоне от 0,1 до 0,9 базового значения верхнего предела измерения, при этом пределы основной приведенной погрешности датчика на основном (базовом) верхнем пределе измерения не превышают $\pm 0,25$ %, в любом перенастроенном диапазоне не превышают $\pm 0,5$ %.

3.2.5.3 Герметичность датчиков проверяют по методике 3.2.4.2. Допускается определение герметичности датчика совмещать с определением герметичности системы, проводимой по 3.2.4.2.

3.2.5.4 Определение основной погрешности (γ) и вариации (γ_v) выходного сигнала.

Перед проведением измерений для определения основной погрешности и вариации производят проверку и, при необходимости, настройку начального значения (НУЛЯ) выходного сигнала датчика в соответствии с разделами 1, 2 приложения К - МИДА-13П-К, 1.2 приложения Л – МИДА-13П-КН или 2.3.2 настоящего Руководства – остальные МИДА-13П.

Для определения основной погрешности и вариации производят замеры не менее чем при пяти значениях измеряемого давления, расположенных равномерно по всему диапазону, включая минимальное и максимальное, при прямом (давление меняется от минимального до максимального) и обратном ходе (давление меняется от максимального до минимального).

Для проведения измерений используют типовые схемы включения приборов, приведённые в приложении Д. Для задачи измеряемого давления (разрежения) используется образцовый датчик давления (разрежения), а для измерения выходного сигнала датчика – образцовые средства измерения напряжения, тока.

Замеры производят одним из следующих способов:

1) по образцовому прибору задачи давления на входе датчика устанавливают измеряемое давление, а по образцовому измерителю определяют выходной сигнал датчика;

2) рассчитывают по следующим формулам выходной сигнал датчика для выбранных значений измеряемого давления (разрежения):

$$\begin{aligned}
Y_p &= Y_n + (Y_v - Y_n) \times P / P_{\max} - \text{для МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДА-13П, МИДА-ДВ-13П} \\
Y &= Y_n + (Y_v - Y_n) \times (P_{\max \text{ разр.}} + P) / P_{\max} - \text{для МИДА-ДИВ-13П при измерении избыточного давления;} \\
Y &= Y_n + (Y_v - Y_n) \times (P_{\max \text{ разр.}} - P) / P_{\max} - \text{для МИДА-ДИВ-13П при измерении разрежения,} \\
P_{\max} &= P_{\max \text{ дав.}} + P_{\max \text{ разр.}} - \text{для МИДА-ДИВ-13П,}
\end{aligned}
\tag{5}$$

где $Y_p = U_p(I_p)$ – расчетное значение выходного сигнала, соответствующее измеряемому давлению P , В или мА;

Y_v, Y_n – соответственно верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала;

$Y_v - Y_n$ – диапазон изменения выходного сигнала;

$P_{\max}$ – верхний предел измерения поверяемого датчика МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДА-13П, МИДА-ДВ-13П, МПа;

P – значение измеряемого давления (разрежения), МПа;

$P_{\max \text{ дав.}}$ – верхний предел измерения избыточного давления МИДА-ДИВ-13П;

$P_{\max \text{ разр.}}$ – верхний предел измерения разрежения МИДА-ДИВ-13П.

Изменяя давление, устанавливают расчетное значение выходного сигнала датчика по образцовому измерителю, а значение давления фиксируется по образцовому прибору измерения давления.

Для датчика абсолютного давления МИДА-ДА-13П, в случае, когда верхний предел образцового прибора задания абсолютного давления выше атмосферного давления, но ниже верхнего предела измерения абсолютного давления (P_a), необходимо использовать образцовый прибор задачи избыточного давления. При этом избыточное давление ($P_{\text{и}}$) должно задаваться с учётом атмосферного (барометрического) давления P_b , в соответствии с формулой:

$$P_{\text{и}} = P_a - P_b. \tag{6}$$

Для перевода показаний барометра в мм рт. ст. в МПа используется соотношение: 1 мм рт. ст. = 133,322 Па.

Основную погрешность γ в процентах от диапазона вычисляют для каждого из заданных значений давления по формуле:

при проверке способом, указанным в 3.2.5.4.1),

$$\gamma = (Y - Y_p) / (Y_v - Y_n) \times 100, \tag{7}$$

где Y – выходной сигнал, соответствующий заданным значениям давления; при проверке способом, указанным в 3.2.5.4.2):

$$\gamma = (P_{\text{и}} - P) / P_{\max} \times 100, \tag{8}$$

где $P_{\text{и}}$ – значение давления (разрежения), МПа, соответствующее расчётному выходному сигналу датчика;

P – действительное значение измеряемого давления (разрежения), МПа;

$P_{\max}$ – верхний предел измерений поверяемого датчика МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДА-13П, МИДА-ДВ-13П, МПа и сумма верхних пределов измерений избыточного давления $P_{\max \text{ дав.}}$ и разрежения $P_{\max \text{ разр.}}$ МИДА-ДИВ-13П:

$$P_{\max} = P_{\max \text{ дав.}} + P_{\max \text{ разр.}} \quad (9)$$

Основная погрешность датчика равна максимальному из вычисленных значений.

3.2.5.5. Вариацию выходного сигнала (γ_v) в процентах от диапазона вычисляют для каждого задаваемого значения давления по формулам:

для способа, указанного в 3.2.5.4.1),

$$\gamma_v = |(Y - Y') / (Y_v - Y_n)| \times 100, \quad (10)$$

где Y, Y' - значения выходного сигнала на одной и той же точке измеряемого давления соответственно при прямом и обратном ходе;

для способа, указанного в 3.2.5.4.2),

$$\gamma_v = |(P - P') / P_{\max}| \times 100, \quad (11)$$

где P, P' - значения давления, соответствующие одному и тому же выходному сигналу соответственно при прямом и обратном ходе;

$P_{\max}$ - верхний предел измерений проверяемого датчика МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДА-13П, МИДА-ДВ-13П и сумма верхних пределов измерений избыточного давления $P_{\max \text{ дав.}}$ и разрежения $P_{\max \text{ разр.}}$ МИДА-ДИВ-13П;

Вариация выходного сигнала датчика равна максимальному из вычисленных значений и не должна превышать 0,1 % от диапазона изменения выходного сигнала.

Допускается для определения вариации выходного сигнала использовать формулу (12)

$$\gamma_v = |\gamma_n - \gamma_o|, \quad (12)$$

где γ_n и γ_o - основные погрешности датчика соответственно при прямом и обратном ходе.

Допускается вместо определения действительных значений погрешности и вариации устанавливать соответствие их допустимым значениям.

3.2.5.6 Выбор образцовых средств измерения для определения основной погрешности и вариации.

При выборе образцовых средств должны быть соблюдены следующие условия:

а) при поверке, когда выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока измеряется вольтметром, а токовый сигнал - амперметром:

$$100 \times \sqrt{(\Delta P / P_{\max})^2 + [\Delta Y / (Y_v - Y_n)]^2} \leq K \times |\gamma|, \quad (13)$$

где ΔP - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора, контролирующего входное давление, при значении давления, равном верхнему пределу измерений проверяемого датчика, в тех же единицах, что и $P_{\max}$;

$P_{\max}$ - верхний предел измерений проверяемого датчика МИДА-ДИ-13П, МИДА-ДА-13П, МИДА-ДВ-13П и сумма верхних пределов измерений избыточного давления $P_{\max \text{ изб. дав.}}$ и разрежения $P_{\max \text{ разр.}}$ МИДА-ДИВ-13П;

ΔY - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора, контролирующего выходной сигнал, при верхнем предельном значении выходного сигнала проверяемого датчика;

$K = 0,25$ для датчиков с $\gamma = \pm 0,5 \%$, $K = 0,5$ для датчиков с $\gamma = \pm 0,15 \%$, $\gamma = \pm 0,2 \%$, $\gamma = \pm 0,25 \%$;

б) при поверке, когда выходной сигнал в виде постоянного тока измеряется вольтметром по падению напряжения на образцовом сопротивлении:

$$100 \times \sqrt{(\Delta P / P_{\max})^2 + [\Delta U / (U_{\text{в}} - U_{\text{н}})]^2 + (\Delta R / R_{\text{об}})^2} \leq K \times |\gamma|; \quad (14)$$

где ΔU - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора, контролирующего выходной сигнал, при верхнем предельном значении выходного сигнала поверяемого датчика в тех же единицах, что и $U_{\max}$, мВ;

ΔR - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового сопротивления $R_{\text{об}}$;

$R_{\text{об}}$ - значение образцового сопротивления, Ом;

$U_{\text{в}}$, $U_{\text{н}}$ - соответственно верхнее и нижнее предельные значения напряжения выходного сигнала, измеряемого на образцовом сопротивлении:

$$U_{\text{н}} = I_{\text{н}} \times R_{\text{об}}, \quad (15)$$

$$U_{\text{в}} = I_{\text{в}} \times R_{\text{об}}; \quad (16)$$

$I_{\text{в}}$, $I_{\text{н}}$ - соответственно верхнее и нижнее предельные значения выходного тока датчика.

3.2.6 Оформление результатов поверки

3.2.6.1 Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и свидетельством о поверке или записью в паспорте средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Знак поверки наносится в разделе "Поверка" паспорта.

3.2.6.2 При отрицательных результатах поверки, в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02 июля 2015 г., оформляется извещение о непригодности. Датчики к дальнейшей эксплуатации не допускают.

Примечание – Датчики, не допущенные к эксплуатации, могут быть отправлены на предприятие-изготовитель для ремонта и последующей поверки.

4 ХРАНЕНИЕ

Датчики могут храниться как в транспортной таре, с укладкой по 5 ящиков по высоте, так и в потребительской таре на стеллажах.

Условия хранения датчиков в транспортной таре соответствуют условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Допускается хранение датчиков в транспортной таре при температуре от минус 65 до плюс 85 °С, при этом на не допускается конденсация влаги.

Условия хранения датчиков в потребительской таре - 1 по ГОСТ 15150-69.

Срок пребывания датчиков в условиях транспортирования - не более трех месяцев.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

Способ укладки ящиков с изделиями должен исключать возможность их перемещения.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Датчик является высокоточным измерительным прибором, выполненным по микроэлектронной технологии, и отличается высокой надёжностью. При правильной эксплуатации датчик не требует ремонта в течение всего срока службы. Редкие отказы, которые могут быть связаны с заводскими дефектами применяемых комплектующих, выявляются в период гарантийного срока службы.

Гарантийный срок службы датчика составляет 36 месяцев со дня его продажи потребителю, включая хранение у потребителя в упаковке изготовителя до 12 месяцев.

При отказе датчика в составе системы неработоспособность его должна быть подтверждена автономной проверкой датчика. В противном случае датчик может быть забракован ошибочно из-за неисправности системы, неправильного включения, обрыва линий связи и т.п. По результатам проверки составляется акт об отказе датчика с указанием причин, по которой датчик признан неработоспособным, а также условий эксплуатации. Акт заверяется печатью.

Акт вместе с датчиком, заполненным паспортом, актом ввода в эксплуатацию (если он необходим) высылается изготовителю. Изготовитель проводит анализ причин отказа и устанавливает, по чьей вине произошёл отказ. Потребитель может участвовать в анализе отказа датчика, уведомив об этом изготовителя.

Механические повреждения конструктивных элементов датчика, а также любое изменение его конструкции потребителем являются нарушением правил эксплуатации датчика. Указанные нарушения являются достаточным основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Датчик, отказавший по вине изготовителя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту или замене на новый за счёт изготовителя.

Датчик, срок гарантии которого истёк, или если его отказ произошёл по вине потребителя, может быть обменен на новый по льготной цене (80 %). По желанию потребителя может быть проведён ремонт датчика с истекшим сроком гарантии, однако, возможность ремонта определяется после проведения анализа причин отказа. Если стоимость ремонта ниже льготной цены на датчик, потребителю выставляется счёт на ремонт, после оплаты которого производится ремонт и отправка датчика потребителю.

Гарантийный срок после ремонта – 6 месяцев. Если срок гарантии после ремонта кончается раньше срока гарантии, исчисляемого при выпуске, то датчик находится на гарантии до истечения последнего. Срок гарантии после ремонта определяется от даты ремонта, указанной в паспорте. При отсутствии паспорта после ремонта выдаётся дубликат паспорта с отметками о дате проведённого ремонта и о поверке.

Дополнительные рекомендации по правильной эксплуатации датчика приведены в приложении И.

Приложение А (обязательное)

Схема составления условного обозначения датчиков

Датчик	МИДА-ДИ-13П	–	У2	-	0,5	/	1	МПа	-	01-	М20	-	УП	-	t2	-	ТУ4212-044-18004487-2003
Сокращенное наименование датчика																	
Обозначение климатического исполнения (У**2, УХЛ**3.1, У**1) (1.1.8)																	
Абсолютное значение предела допускаемой основной приведенной погрешности (1.2.3)																	
Пределы измерения с указанием единицы измерения (приложение Б) При нижнем пределе измерения равном нулю – указывается только верхний предел																	
Код линии (приложение Б) - кроме МИДА-13П-В, МИДА-13П-К(Н)																	
Тип присоединительного штуцера – кроме МИДА-13П-Вн (приложение Б)																	
Тип подключения (приложение Б)																	
Исполнение температурного диапазона (1.1.6) для диапазона от минус 40 до плюс 80 °С не указывается, t2 - для диапазона от минус 60 до плюс 80 °С																	
Номер технических условий																	

Сокращенные наименования:

датчик избыточного давления - **МИДА-ДИ-13П**, высокоточный **МИДА-ДИ-13П-В** и взрывозащищенные **МИДА-ДИ-13П-Ех(-В)**, **МИДА-ДИ-13П-Вн(-В)**;

высокоточный датчик избыточного давления с алгоритмической компенсацией погрешностей **МИДА-ДИ-13П-К** и взрывозащищенные **МИДА-ДИ-13П-Ех-К**, **МИДА-ДИ-13П-Вн-К**;

датчик избыточного давления с перенастраиваемыми диапазонами измерений **МИДА-ДИ-13П-КН** и взрывозащищенные **МИДА-ДИ-13П-Ех-КН**, **МИДА-ДИ-13П-Вн-КН**;

датчик абсолютного давления **МИДА-ДА-13П**, высокоточный **МИДА-ДА-13П-В** и взрывозащищенные **МИДА-ДА-13П-Ех(-В)**, **МИДА-ДА-13П-Вн(-В)**;

высокоточный датчик абсолютного давления с алгоритмической компенсацией погрешностей **МИДА-ДА-13П-К** и взрывозащищенные **МИДА-ДА-13П-Ех-К**, **МИДА-ДА-13П-Вн-К**;

датчик абсолютного давления с перенастраиваемыми диапазонами измерений **МИДА-ДА-13П-КН** и взрывозащищенные **МИДА-ДА-13П-Ех-КН**, **МИДА-ДА-13П-Вн-КН**;

датчик разрежения - **МИДА-ДВ-13П**, высокоточный **МИДА-ДВ-13П-В** и взрывозащищенные **МИДА-ДВ-13П-Ех(-В)**;

датчик избыточного давления - разрежения - **МИДА-ДИВ-13П**, высокоточный **МИДА-ДИВ-13П-В** и взрывозащищенные **МИДА-ДИВ-13П-Ех(-В)**;

датчик взрывозащищенный с блоком грозозащиты – **МИДА-13П-Вн-Г**

Приложение Б
(обязательное)

Нижние и верхние пределы измерений, тип присоединительного штуцера,
тип подключения, код линии (выходной сигнал)

Таблица Б1

Тип датчика МИДА-	Пределы измерений,			Код Присоединительный штуцера	Код типа подключения	Код линии	Примечание
	Нижний	Верхний					
	кПа (МПа)	кПа	МПа				
1	2	3	4	5	6	7	8
ДИ-13П	0	4		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6					
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				
			0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1	M12, M20, OM20			
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
			16				
			25				
			40	M20, OM20			
			60	OM20			
			100	M20			
			160				
ДИ-13П-Ex	0	4		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6					
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				
			0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1	M12, M20, OM20			
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
			16				
			25				
			40	M20, OM20			
			60	OM20			
			100	M20			
			160				

Остальное см. на следующей странице

1	2	3	4	5	6	7	8	
ДИ-13П-В, ДИ-13П-Ех-В	0	4		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$	
		6						
		10						
		16						
		25						
		40						
		60						
			0,1					
			0,16					
			0,25					
			0,4					
			0,6					
			1					
			1,6					
			2,5					
			4					
			6					
			10					
			16					
			25					
			40	M20				
			60					
			100					
			160					
ДИ-13П-Вн	0	4			M20	ПБ, УБ, ПТ, УТ	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6						01, 02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/4
		10						
		16						
		25						
		40						
		60						
			0,1					
			0,16					
			0,25					
			0,4					
			0,6					
			1					
			1,6					
			2,5					
			4					
			6					
			10					
			16					
			25					
			40					
			60					
			100					
			160					

Остальное см. на следующей странице

1	2	3	4	5	6	7	8
ДИ-13П-Вн-В, ДИ-13П-Вн-Г, ДИ-13П-Вн-К	0	4		M20	ПБ, УБ, ПТ, УТ	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6					
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				
			0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
			16				
			25				
			40				
			60				
			100				
			160				
ДИ-13П-К, ДИ-13П-Ех-К	0	4		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, Р	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6					
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				
			0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
			16				
			25				
			40	M20			
			60				
			100				
			160				

Остальное см. на следующей странице

1	2	3	4	5	6	7	8
ДИ-13П-КН, ДИ-13П-Ех-КН	0	10		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, Р	01	
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				
			0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
			16				
			25				
			40	M20			
			60				
			100				
			160				
ДИ-13П-Вн-КН	0	10		M20	ПБ, УБ, ПТ, УТ	01	
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				
			0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
			16				
			25				
			40				
			60				
			100				
			160				

Остальное см. на следующей странице

1	2	3	4	5	6	7	8
ДА-13П	0	40		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01, 02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/4	
		60					
			0,1				
	0,08		0,11				
	0		0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
ДА-13П-Ех	0	40		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01, 05/1, 05/2,	
		60					
			0,1				
	0,08		0,11				
	0		0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
ДА-13П-В, ДА-13П-Ех-В	0	40		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	
		60					
			0,1				
	0,08		0,11				
	0		0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				

Остальное см. на следующей странице

1	2	3	4	5	6	7	8
ДА-13П-К, ДА-13П-Ех-К	0	4		М12, М20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, Р	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6					
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
	0,08		0,1				
	0		0,11				
			0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
ДА-13П-КН, ДА-13П-Ех-КН	0	40		М12, М20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, Р	01	
		60					
			0,1				
	0,08		0,11				
	0		0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
ДА-13П-Вн	0	40		М20	ПБ, УБ, ПТ, УТ	01, 02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/4	
		60					
			0,1				
	0,08		0,11				
	0		0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				

Остальное см. на следующей странице

1	2	3	4	5	6	7	8
ДА-13П-Вн-В, ДА-13П-Вн-Г, ДА-13П-Вн-КН	0	40		M20	ПБ, УБ, ПТ, УТ	01	
		60					
			0,1				
	0,08		0,11				
	0		0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
ДА-13П-Вн-К	0	4		M20	ПБ, УБ, ПТ, УТ	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6					
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
	0,08		0,1				
			0,11				
			0,16				
			0,25				
			0,4				
			0,6				
			1				
			1,6				
			2,5				
			4				
			6				
			10				
ДВ-13П	0	4		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6				01, 02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/4	
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				
ДВ-13П-Ех	0	4		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6				01 05/1, 05/2,	
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				
ДВ-13П-В, ДВ-13П-Ех-В	0	4		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	$\gamma = \pm 0,5 \%$
		6					
		10					
		16					
		25					
		40					
		60					
			0,1				

Остальное см. на следующей странице

Тип датчика МИДА-	Пределы измерений,				Код присоединительного штуцера	Код типа подключения	Код линии	Примечание
	Нижний (разрежение)		Верхний (избыточное давление)					
	кПа	МПа	кПа	МПа				
ДИВ-13П	2		2		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	
	3		3					
	5		5					
	8		8					
	12,5		12,5					
	20		20					
	30		30					
	50		50					
		0,1		0,06				
				0,15				
				0,3				
				0,5				
				0,9				
				1,5				
			2,4					
ДИВ-13П-Ех	2		2		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	
	3		3					
	5		5					
	8		8					
	12,5		12,5					
	20		20					
	30		30					
	50		50					
		0,1		0,06				
				0,15				
				0,3				
				0,5				
				0,9				
				1,5				
			2,4					
ДИВ-13П-В, ДИВ-13П-Ех-В	2		2		M12, M20	ПП, УП, ПМ, ПММ, УМ, УММ, ПР, УР2, УР3, УР4, УР5	01	
	3		3					
	5		5					
	8		8					
	12,5		12,5					
	20		20					
	30		30					
	50		50					
		0,1		0,06				
				0,15				
				0,3				
				0,5				
				0,9				
				1,5				
			2,4					
Примечание - Допускаются другие типы штуцеров по согласованию с заказчиком								

Таблица Б2

Тип подключения (ввод)	Код
Сальниковый прямой пластмассовый под кабель до Ø10 мм	ПП
Сальниковый угловой пластмассовый под кабель до Ø10 мм	УП
Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø10 мм	ПМ
Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø10 мм	УМ
Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø10 мм с гайкой под металлорукав Ø14 мм	ПММ
Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø10 мм с гайкой под металлорукав Ø14 мм	УММ
Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø10 мм с гайкой и муфтой ММРН-15-М20х1,5 под металлопластиковый рукав Ø15 мм	УММ-15
Разъем РС4 (кроме МИДА-13П-К(Н))	ПР
Разъем РС7 (только для МИДА-13П-К(Н))	Р
Разъем 2РМТ22-4-3 (кроме МИДА-13П-К(Н))	УР2
Разъем 2РМТ14-4-1 (кроме МИДА-13П-К(Н))	УР3
Разъем 2РМГ14-4-1 (кроме МИДА-13П-К(Н))	УР4
Разъем 2РМГ22-4-3 (кроме МИДА-13П-К(Н))	УР5
Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø10 мм с гайкой под металлорукав Ø14 мм (только для МИДА-13П-Вн)	ПБ
Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø10 мм с гайкой под металлорукав Ø14 мм (только для МИДА-13П-Вн)	УБ

Тип присоединительного штуцера

Таблица Б3

Тип присоединительного штуцера	Код
М12х1,5 ГОСТ 2405	М12
М20х1,5 ГОСТ 2405	М20
М20х1,5 с открытой мембраной	ОМ20
Примечание - Допускаются другие типы штуцеров по согласованию с заказчиком	


Код линии (выходной сигнал)

Таблица Б4


Выходной сигнал	Код линии	Примечания
(4-20) мА	01	2-проводная
(0-5) мА	02	3-проводная
	04	4-проводная
(0-5) В	03	4-проводная
(0,4-2) В	05/1	3-проводная
(0,5-4,5) В	05/2	3-проводная
(0-10) В	05/4	3-проводная

Приложение В (обязательное)

Схемы внешних электрических соединений взрывозащищенных датчиков МИДА-13П-Ех



а) для датчиков с выходным сигналом (4-20) мА
и с блоком МИДА-БПП-102-Ех



б) для датчиков с выходным сигналом ($U_n - U_v$) В


Пр и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

Приложение Г
(обязательное)

Подключение кабеля связи к датчикам с контактной колодкой

1 Датчики с пластмассовыми прямым и угловым сальниками (типы подключения ПП, УП по приложению Б).

Подключение кабеля к контактной колодке и герметизация кабельного ввода датчиков с пластмассовым прямым или пластмассовым угловым сальником производится в соответствии с рисунком Г1 в следующей последовательности.



Разделяется кабель 6, снимается крышка 1, закрепленная двумя невыпадающими винтами 10.

Производится осмотр контактной колодки: не должно быть видимых механических повреждений, она должна быть сухой и чистой.

Выворачивается гайка 5 сальника, и извлекаются пластмассовая цанга 12 и резиновое кольцо (прокладка) 3. Для ввода с цанговым уплотнением используется только одно кольцо. При уплотнении пластмассовая цанга обжимает резиновое кольцо.

В состоянии поставки кольца имеют технологическое тонкое дно, которое прорывается при продевании кабеля.

На разделанный кабель надеваются элементы уплотнения: гайка 5, шайба 4 или пластмассовая цанга 12 и резиновое кольцо (прокладка) 3. Кабель с элементами уплотнения вставляется в отверстие крышки в соответствии с рисунком Г1. При этом конец неразделанной части кабеля должен быть на одном уровне с плоскостью дна крышки или выступать над ней не более чем на 1 мм. Затягивается гайка 5 так, чтобы кольцо 3 туго обжимало кабель. Ослабляются винты 7 контактной колодки 2. Оголенная часть каждого проводника вставляется между зажимом 8 и контактом, заворачивается винт 7. Крышка 1 с резиновым кольцом 9 устанавливается на место и закрепляется винтами 10 с резиновыми кольцами 11 (кроме ввода с цанговым уплотнением). Резиновые кольца 3, 9, 11 должны быть в наличии и не иметь повреждений.

При установке крышки герметизируется три места (два для ввода с цанговым уплотнением), через которые влага и жидкость могут попасть под крышку датчика. Ввод кабеля круглого сечения герметизируется сальниковым уплотнением, винты 10 крепления крышки сальникового узла - резиновыми кольцами 11 (кроме ввода с цанговым уплотнением), которые на них надеты, сама крышка – резиновым кольцом 9 в ее основании (рисунок Г1). Нарушение герметичности в любом из указанных мест может привести к отказу датчика из-за попадания в него воды. Поэтому необходимо следить, чтобы резиновые уплотнители, которые входят в комплект поставки, были в наличии, а оба винта крышки и гайка сальника были хорошо затянуты.

При необходимости демонтажа датчика для проверки откручиваются винты крышки 10, и крышка с кабелем снимается без разборки сальникового уплотнения. После проверки подключение датчика ведётся в обратном порядке. Такой способ рекомендуется использовать для кабеля связи с жилами сечением $0,75 \text{ мм}^2$.

Если жилы кабеля не умещаются под крышкой сальника (большое сечение жил, четырехпроводное включение), то уплотнение сальникового ввода следует проводить другим способом. Длина неоголенной части жил уменьшается до 10 мм. Порядок сборки следующий. На разделанный кабель одеваются гайка 5, шайба 4, кольцо 3, крышка 1. Ослабляются винты 7, оголенный проводник вставляется в контактное гнездо и зажимается винтом 7. Крышка 1 устанавливается на место и закрепляется винтами. В крышку 1 вставляются кольцо 3, шайба 4. Герметизация кабельного ввода производится закручиванием гайки 5.

При этом способе уплотнения в случае демонтажа датчика сальниковое соединение необходимо разбирать.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПРИ МОНТАЖЕ ДАТЧИКА ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ ДОПУЩЕНО НАРУШЕНИЕ В УПЛОТНЕНИИ САЛЬНИКА, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И ВЛАГИ. ОДНАКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ ДАТЧИКА, ВЫЗВАННЫЙ ПОПАДАНИЕМ В НЕГО ВОДЫ.

Контактные гнёзда для электрического подключения датчика с контактной колодкой размещены на контактной колодке и пронумерованы. Подключение жил кабеля к контактным гнездам производится в соответствии со схемами в 2.2.6. При наличии заземляющего зажим на корпусе датчика он должен быть соединен с внешним заземлением проводом, сечение которого больше сечения сигнальных и питающих проводников.

2 Датчики МИДА-13П-Вн с прямым вводом (тип подключения ПБ).

В датчиках МИДА-13П-Вн сальниковый ввод рассчитан на установку кабеля связи с металлорукавом. Подключение датчика осуществляется кабелем с резиновой или ПВХ изоляцией и числом жил, соответствующим числу проводников в линии связи (1.2.14 Руководства). Сечение жил кабеля от $0,35 \text{ мм}^2$ до $1,5 \text{ мм}^2$. Наружный диаметр кабеля от 8 до 10 мм.

Основной вариант подключения рассчитан на кабель диаметром 10 мм и металлорукав диаметром до 13,5 мм.

Разделка кабеля в датчиках МИДА-13П-Вн с прямым вводом осуществляется в соответствии с рисунком Г2.




Рисунок Г2

Оголенная жила многожильного проводника скручивается для удобства размещения провода в контактном гнезде. Диаметр провода, вставляемого в контактное гнездо, должен быть не менее 0,5 мм и не более 1,5 мм.

Установка и заделка кабеля должны проводиться в строгом соответствии с настоящим Руководством. Несоблюдение требований Руководства по эксплуатации может привести к механическому разрушению электронного блока, к нарушению взрывозащищённости датчика и герметичности кабельного ввода. Нарушение герметичности является основной причиной, по которой отказывают датчики из-за попадания жидкости в их внутреннюю полость со стороны контактной колодки.

Подключение и закрепление кабеля производится после того, как датчик установлен через прокладку на магистрали, как показано на рисунке 6 в 2.2.4 настоящего Руководства.

Сальниковый ввод с заделанным кабелем показан на рисунке Г2.

Порядок установки деталей при сборке и разборке сальникового ввода показан на рисунке Г3.

Для подключения кабеля ослабляется планка крепления металлорукава, закреплённая винтами на контргайке, и разбирается сальниковый кабельный ввод датчика. Каждая снятая деталь одевается на разделанный кабель в той последовательности, в которой происходит разборка сальникового ввода:

- ослабить контргайку (ключом s27), при этом гайку зажимную удерживать другим ключом s27;
- отвернуть (ключом s27) гайку зажимную, снять цангу, резиновое уплотнительное кольцо кабеля,
- отвернуть винт фиксатора ключом с внешним шестигранником s3, снять фиксатор,
- отвернуть крышку сальника с кольцом уплотнительным (ключом s27), (при отвертывании крышка сальника датчик удерживать ключом s32 за четырехгранник корпуса датчика);




Рисунок Г3 – порядок установки деталей узла ввода кабеля связи

Подключение кабеля производится в следующем порядке. Проводники жил кабеля в соответствии со схемами в 2.2.6 настоящего Руководства и с нумерацией контактов, имеющейся на колодке, вставляются в квадратные контактные гнёзда и затягиваются винтами.

Герметизация кабельного ввода, закрепление кабеля и обеспечение взрывозащищённости осуществляется при сборке сальникового ввода (рисунок Г3):

- завернуть крышку сальника с кольцом уплотнительным (ключом s27), (при завертывании крышка сальника датчик удерживать ключом s32 за четырехгранник корпуса датчика);
- в крышку сальника установить резиновое кольцо уплотнительное кабеля и цанга;
- навернуть контргайку на крышку сальника;
- завернуть гаечным ключом гайку зажимную до уплотнения кабеля (кабель должен жёстко зафиксироваться с тем, чтобы исключить любое его перемещение в уплотнительном кольце);
- произвести контровку зажимной гайки с помощью контргайки двумя ключами s27 (одним ключом удерживать гайку зажимную, а другим вращать контргайку);
- металлорукав протянуть по кабелю до упора в гайке зажимной;
- планку подтянуть винтами для фиксации металлорукава.


С помощью уплотнительного кольца и уплотнительного кольца кабеля обеспечивается герметичность соединений "кожух датчика - кабель", что является обязательным условием для обеспечения взрывозащиты и предотвращает попадание жидкости на контактную колодку. В случае попадания жидкости на контактную колодку и при наличии температурных перепадов, жидкость проникает во внутреннюю полость датчика и со временем вызывает отказ электронного блока и тензопреобразователя из-за дефектов, обусловленных электрохимической коррозией и электролизным разрушением металлических проводников и выводов. В этом случае датчик восстановлению не подлежит.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПРИ МОНТАЖЕ ДАТЧИКА ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ ДОПУЩЕНО НАРУШЕНИЕ В УПЛОТНЕНИИ САЛЬНИКА, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И ВЛАГИ. ОДНАКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ ДАТЧИКА, ВЫЗВАННЫЙ ПОПАДАНИЕМ В НЕГО ВОДЫ.


3 Датчики с металлическими прямым и угловым сальниками (типы подключения ПМ, ПММ, УМ, УММ по приложению Б).

Подключение кабеля к контактной колодке и герметизация кабельного ввода датчиков с металлическим прямым или металлическим угловым сальником производится в соответствии с рисунком Г4 в следующей последовательности.

Разделка кабеля



Подключение, заделка кабеля и уплотнение сальникового ввода углового (УМ)



прямого (ПМ)




Рисунок Г4

Конструкция сальников ПМ и УМ позволяет применять кабели связи с наружным диаметром от 6 мм до 10 мм.

Для подготовки датчика к присоединению кабеля связи 6 производят следующие операции:

Разделяют кабель связи: концы его проводов на длине 25-30 мм освобождают от кабельной изоляции; конец каждого провода зачищают от изоляции на длине 7-10 мм.

Для датчика с металлическим угловым сальниковым вводом (УМ, УМ1).

- отворачивают крышку 8 и снимают её вместе с уплотнительным кольцом 9;
- отворачивают гайку 5, снимают её, уплотнительное кольцо 3 и цангу 4.

На кабель последовательно надевают гайку 5, уплотнительное кольцо 3 и цангу 4. Кабель 6 продевают во втулку корпуса 1 сальника.

Отворачивают на 2-3 оборота винты 7 контактной колодки 2. В гнезда контактной колодки 2 вставляют концы проводов кабеля 6 и зажимают винтами 7.

Цангу 4 устанавливают, совместив выступы с пазами во втулке корпуса 1 сальника. Уплотнительное кольцо 3 перемещают по кабелю 6 внутрь цанги 4 до упора, а затем заворачивают гайку 5.

Крышку 8 с установленным на ней уплотнительным кольцом 9 заворачивают в корпус 1 до упора.

Для датчика с металлическим прямым сальниковым вводом (ПМ, ПМ1).

- отворачивают гайку 5, снимают её, уплотнительное кольцо 3 и цангу 4;

- отворачивают крышку 11 и снимают её вместе с уплотнительным кольцом 9.

На кабель последовательно надевают гайку 5, уплотнительное кольцо 3, цангу 4 и крышку 11.

Отворачивают на 2-3 оборота винты 7 контактной колодки 2. В гнезда контактной колодки 2 вставляют концы проводов кабеля 6 и зажимают винтами 7.

Крышку 11 с установленным на ней уплотнительным кольцом 9 заворачивают в корпус 10 до упора.

Цангу 4 устанавливают, совместив выступы с пазами на крышке 11. Уплотнительное кольцо 3 перемещают по кабелю 6 внутрь цанги 4 до упора, а затем заворачивают гайку 5.

При подключении кабеля герметизируется три места, через которые влага и жидкость могут попасть на контактную колодку датчика. Ввод кабеля круглого сечения герметизируется сальниковым уплотнением (уплотнительным кольцом 3), крышка 8 – резиновым уплотнительным кольцом 9 в ее основании (рисунок Г4). Нарушение герметичности в любом из указанных мест может привести к отказу датчика из-за попадания в него воды. Поэтому необходимо следить, чтобы крышки 8, 11 и гайка 5 сальникового ввода были хорошо затянуты.

4 Датчики МИДА-13П-Вн с угловым вводом (тип подключения УБ).

В датчиках МИДА-13П-Вн-УБ угловой сальниковый ввод рассчитан на установку кабеля связи с металлорукавом. Подключение датчика осуществляется кабелем с резиновой или ПВХ изоляцией и числом жил, соответствующим числу проводников в линии связи (1.2.14 Руководства). Сечение жил кабеля от 0,35 мм² до 1,5 мм². Наружный диаметр кабеля от 8 до 10 мм.

На рисунке Г5 представлена конструкция узла ввода кабеля связи с металлорукавом.

Для подготовки к присоединению кабеля связи к датчику проводят следующие операции:

- отвернуть винты 12 планки 11, снять планку 11;
- вывернуть винт 14 и снять фиксатор 13;
- отвернуть и снять гайку 5, снять цангу 4 и уплотнительное кольцо 3;
- отвернуть на 5-7 оборотов контргайку 10;
- отвернуть и снять крышку 8 с уплотнительным кольцом 9.


Сдвинуть металлорукав 15, освободить от него 150-200 мм кабеля связи 6. Концы его проводов длиной 25-30 мм зачистить от кабельной изоляции; конец каждого провода зачистить от изоляции на длине 7-10 мм.

На кабель связи последовательно надеть гайку 5, уплотнительное кольцо 3, цангу 4. Конец кабеля продеть во втулку корпуса 1 сальника.

Отвернуть на 2-3 оборота винты 7 контактной колодки 2; в её гнезда вставить концы проводов кабеля 6 и зажать винтами 7. Крышку 8, с установленным на ней уплотнительным кольцом 9, завернуть в корпус 1 сальника до упора. Установить фиксатор 13 и закрепить его винтом 14. Навернуть контргайку 10 на втулку корпуса 1 до соприкосновения с фиксатором 13.

Установить цангу 4 с уплотнительным кольцом 3, совмещая её выступы с пазами втулки корпуса; завернуть гайку 5. Металлорукав 15 переместить по кабелю 6 связи внутрь гайки 5 до упора и зафиксировать планкой 11 и её винтами 12. Контргайку 10 завернуть до упора в гайку 5.

Разделка кабеля



Подключение, заделка кабеля и уплотнение сальниковового ввода




Рисунок Г5

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПРИ МОНТАЖЕ ДАТЧИКА ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ ДОПУЩЕНО НАРУШЕНИЕ В УКАЗАННЫХ УПЛОТНЕНИЯХ, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И ВЛАГИ. ОДНАКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ ДАТЧИКА, ВЫЗВАННЫЙ ПОПАДАНИЕМ В НЕГО ВОДЫ.

Приложение Д
(обязательное)
Схемы внешних электрических соединений
невзрывозащищенных датчиков и взрывозащищенных МИДА-13П-Вн

Схемы внешних электрических соединений представлены в виде блок – схем, в которых применены следующие обозначения:

G - источник питания;

D – датчик;

R_н – сопротивление нагрузки.

В качестве R_н может выступать прецизионный измерительный (образцовый) резистор R_{об}, сопротивление стрелочного, цифрового измерителя напряжения или тока, входное сопротивление контроллера. Измерительный (образцовый) резистор применяется в случае, когда измерение тока (I) производится косвенно с помощью измерителя напряжения по падению напряжения (U) на R_{об}. При этом значение тока будет равно:

$$I = U / R_{об}. \quad (Д1)$$

Знаки "+" и "-" на источнике питания указывают на полярность напряжения, передаваемого по кабелю. Цифры 1, 2, 3, 4 на датчике являются номерами контактов на контактной колодке или разъёме. Для датчиков с кабельным вводом цвет жилы кабеля соответствует определённому контакту.

Датчики в зависимости от исполнения могут иметь двух-, трех- или четырёхпроводную схемы включения. Число проводов линии связи указывается в паспорте и обязательно должно учитываться при подключении датчика.

Величины напряжения питания и сопротивления нагрузки выбираются в соответствии с требованиями, изложенными в 1.2.7, 1.2.10 настоящего Руководства.

ВНИМАНИЕ: ДАТЧИКИ С ТРЁХ- И ЧЕТЫРЁХПРОВОДНОЙ СХЕМОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТ ВКЛЮЧЕНИЯ, ОТЛИЧНОГО ОТ СХЕМ, ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ; В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНИ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРИБОРОВ ДАТЧИКА, ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ЗАЖИМА, ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ), ОБЪЕДИНЕНИЕ ПИТАЮЩИХ ИЛИ СИГНАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ДАТЧИКА ПРИ ГРУППОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ С УЧЁТОМ ИМЕЮЩЕЙСЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПРИБОРЫ. ВАРИАНТЫ ГРУППОВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ.

1) Датчики с двухпроводной схемой включения и выходным сигналом (4-20) мА.

Двухпроводная схема включения реализуется только на датчиках, имеющих выходной сигнал постоянного тока (4-20) мА. Типовая схема включения показана на рисунке Д1.




Рисунок Д1 – двухпроводная схема включения датчика

Пр и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

R_n может ставиться как в плюсовую, так и в минусовую цепь датчика. При работе с системой сбора данных чаще схемотехнически оправдано включать нагрузку в минусовую цепь питания датчика. Сопротивление нагрузки выбирается в пределах от 0 до 1 кОм и ограничено напряжением питания датчика (1.2.10). Величина сопротивления нагрузки не должна превышать значений, рассчитанных по формуле:

$$(R_n + R_{\text{л}}) \leq (U_p - 12) / 0,02, \quad (\text{Д2})$$

где R_n - сопротивление нагрузки, Ом;

$R_{\text{л}}$ – сопротивление проводов соединительной линии, Ом;

U_p - напряжение питания датчика, В.

Двухпроводная схема является наиболее надёжной. Датчик не выходит из строя при неправильном включении, изменении полярности питания, при коротких замыканиях нагрузки, и менее чувствителен к помехам. При двухпроводном включении проще реализовать меры по снижению влияния электромагнитных помех (индустриальные помехи, радиопомехи).

Для снижения влияния электромагнитных помех на линию связи рекомендуется выполнять её витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой (рисунок Д2).




Рисунок Д2

П р и м е ч а н и е -Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

Соединение экрана с общим проводом системы или с шиной заземления должно выполняться только с одного конца. Экран кабеля линии связи должен быть надежно изолирован на всем его протяжении.

Недопустимо использовать в качестве точки заземления экрана корпус электротехнического устройства (шкафа). Заземление должно выполняться только на шину заземления, кратчайшим путем соединенную с заземляющим устройством.

Для защиты сопротивления нагрузки (вход измерительного или регистрирующего прибора) от возможных перегрузок при случайных замыканиях линии связи, если источник питания не имеет защиты от перегрузки или ток срабатывания защиты имеет большую величину, применяется резистор $R_{огр}$. Резистор $R_{огр}$ не обязательно должен быть точным, его значение должно быть учтено, как и $R_{\text{л}}$, при расчете величины R_n .

Схема для подключения группы датчиков с одним источником питания показана на рисунке Д3.




Рисунок Д3

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

Объединение нагрузок должно быть выполнено в одной точке, чтобы исключить появление дополнительной погрешности от протекания суммы выходных токов датчиков. Для минимизации обратной связи по проводам питания объединение их для всех датчиков необходимо выполнять непосредственно на положительном зажиме источника питания либо на колодке, расположенной в непосредственной близости от источника питания, а провод, соединяющий отрицательный зажим источника питания с общей точкой системы, должен быть минимальной длины.

2) Датчики с трёхпроводной схемой включения, имеющие унифицированный сигнал постоянного тока (0-5) мА или напряжения постоянного тока ($U_H - U_B$) В.

Типовая схема трёхпроводного включения датчиков показана на рисунке Д4 - для датчиков с выходным сигналом постоянного тока и на рисунке Д5 - для датчиков с выходным сигналом напряжения постоянного тока.




Рисунок Д4 - трехпроводная схема включения датчика с выходным сигналом постоянного тока

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.




Рисунок Д5 - трехпроводная схема включения датчика с выходным сигналом напряжения постоянного тока

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

Для снижения влияния электромагнитных помех на линию связи, рекомендуется выполнять её экранированным кабелем или проводом, как показано на рисунке Д6 для датчиков с потенциальным выходом. Датчики с токовым выходом включаются аналогично.




Рисунок Д6 – экранирование линии связи для датчика с выходным сигналом напряжения постоянного тока

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

Включение группы датчиков с одним источником питания для одной системы сбора данных показано на рисунке Д7. Объединение нагрузок должно выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в 1).




Рисунок Д7

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

3) Датчики с четырёхпроводной схемой включения, имеющие унифицированный сигнал постоянного тока (0-5) мА или напряжения постоянного тока ($U_H - U_B$) В.

Типовая схема четырёхпроводного включения датчиков с унифицированными сигналами постоянного тока или напряжения постоянного тока показана на рисунке Д8.




Рисунок Д8 - четырехпроводная схема включения датчика

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

Для снижения влияния электромагнитных помех на линию связи, рекомендуется выполнять её экранированным кабелем или проводом, двумя витыми парами, как показано на рисунке Д9.




Рисунок Д9 – экранирование линии связи

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

Датчики с потенциальным выходом в большей степени подвержены воздействию помех на линию связи, чем датчики с токовым выходом.

Вариант подключения группы датчиков (четырёхпроводное включение) с объединением одного из полюсов нагрузок приведён на рисунке Д10. В данном включении каждый датчик должен питаться от отдельного источника питания или от многоканального блока питания с гальваническим разделением каналов.




Рисунок Д10

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.

Вариант включения от одного источника питания группы датчиков с четырёхпроводной схемой включения показан на рисунке Д11.




Рисунок Д11

П р и м е ч а н и е - Заземление относится к датчикам, имеющим заземляющий зажим.


Включение датчиков по этой схеме оправдано, если в качестве нагрузок используются гальванически развязанные измерительные или регистрирующие приборы. В схеме подключения с коммутацией сигналов с нагрузочных резисторов на общий вход системы сбора данных необходимо выполнить следующие условия: коммутация должна выполняться электромеханическими переключателями, и переключение с одного резистора нагрузки на другой должно выполняться с паузой. Применение электронных коммутаторов затруднено, поскольку выходы нагрузочных резисторов находятся под значительным потенциалом относительно полюсов источника питания, величина которого, кроме того, зависит от построения схемы конкретного типа датчика. Одновременное замыкание ключей, хотя бы в двух каналах, неминуемо приведет к отказу датчиков.

4) Подключение взрывозащищенного датчика МИДА-13П-Ех должно производиться в соответствии со схемами электрических соединений (приложение В) и с учетом требований к питанию взрывозащищенных датчиков (1.2.11).


Приложение Е (обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры датчиков МИДА-13П, МИДА-13П-Ех, МИДА-13П-В, МИДА-13П-Ех-В, МИДА-13П-К, МИДА-13П-Ех-К, МИДА-13П-КН, МИДА-13П-Ех-КН


с прямым металлическим (ПМ) сальниковым вводом



с прямым металлическим (ПММ) сальниковым вводом и гайкой под металлорукав




с открытой мембраной (ОМ20) и прямым металлическим (ПМ1) сальниковым вводом




см. продолжение на следующей странице

с угловым металлическим (УМ) сальниковым вводом




с открытой мембраной (ОМ20) и угловым металлическим (УМ1) сальниковым вводом





см. продолжение на следующей странице


с угловым металлическим (УММ) сальниковым вводом и гайкой под металлорукав




Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В, ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН, ДВ-13П, ДВ-13П-В, ДИВ-13П, ДИВ-13П-В	от 6 и выше	141 (М20), 131 (М12)
	до 4	151 (М20), 141 (М12)
ДА-13П, ДА-13П-В, ДА-13П-К, ДА-13П-КН	до 10	151 (М20), 141 (М12)
ДИ-13П		139 (ОМ20)



с угловым металлическим (УММ-15) сальниковым вводом, гайкой и муфтой ММРН-15-M20x1,5 под металлопластиковый рукав




Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В, ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН, ДВ-13П, ДВ-13П-В, ДИВ-13П, ДИВ-13П-В	от 6 и выше	141 (М20), 131 (М12)
	до 4	151 (М20), 141 (М12)
ДА-13П, ДА-13П-В, ДА-13П-К, ДА-13П-КН	до 10	151 (М20), 141 (М12)




см. продолжение на следующей странице


с прямым пластмассовым (ПП) сальниковым вводом



с угловым пластмассовым (УП) сальниковым вводом





с открытой мембраной (OM20)




см. продолжение на следующей странице


МИДА-13П, МИДА-13П-Ех,
МИДА-13П-В, МИДА-13П-Ех-В



см. продолжение на следующей странице




МИДА-13П-К, МИДА-13П-Ех-К, МИДА-13П-КН, МИДА-13П-Ех-КН



см. продолжение на следующей странице

МИДА-13П-ВН, МИДА-13П-ВН-В, МИДА-13П-ВН-К(Н),


с вводом через колодку под металлорукав
(тип подключения ПБ)



см. продолжение на следующей странице

МИДА-13П-Вн-Г, МИДА-13П-Вн-Г


с вводом через колодку под металлоукав
(тип подключения ПБ)



см. продолжение на следующей странице

МИДА-13П-Вн, МИДА-13П-Вн-В, МИДА-13П-Вн-К(Н)


с вводом через колодку под металлоукав
(тип подключения УБ)



см. продолжение на следующей странице

МИДА-13П-Вн-Г

с вводом через колодку под металлоукав
(тип подключения УБ)



Гаситель пульсаций давления ГП-501 МДВГ.408861.002

1.1 Назначение, область применения, технические данные

1.1.1 Гаситель пульсаций давления (демпфер) предназначен для защиты чувствительного элемента манометра или датчика давления, например МИДА-13П, от воздействия гидроударов или пульсаций измеряемых сред (жидкостей и газов), неагрессивных к материалам контактирующих деталей (нержавеющая сталь 12Х18Н9Т), в системах контроля и управления давлением, в том числе в пищевой промышленности. Демпфер изготовлен для одной из групп применения в зависимости от измеряемой среды и её максимального давления: **I** – газы, до 0,1 МПа; **II** – газы и жидкости, от 0,1 до 60 МПа. Номер группы маркируется на корпусе демпфера под заводским номером.

1.1.2 Гаситель пульсаций имеет следующее обозначение по конструкторской документации: МДВГ.408861.002.

1.1.3 Время переходного процесса в системе демпфер - датчик давления при измерении давления масла составляет не менее 100 мс.

1.1.4 Эффективность гашения пульсаций давления длительностью не более 20 мс составляет не менее 90 %.

1.1.5 Демпфер эксплуатируется с манометрами или датчиками давления, например, МИДА-13П.

Диапазон рабочих температур определяется допуском на датчик давления. Собственно демпфер предназначен для работы при температуре измеряемой среды от минус 60 (без замерзания измеряемой среды в приемной полости) до плюс 300°С.

1.1.6 Демпфер является разборным изделием, и поэтому может быть очищен в случае засорения для последующего использования.

1.1.7 При заказе гасителя пульсаций должно быть указано условное обозначение демпфера, составленное по структурной схеме, приведенной в разделе 6.

1.2 Конструкция и принцип действия

Конструкция гасителя пульсаций показана на рисунке Ж1.




Рисунок Ж1

Демпфер представляет собой акустический фильтр низких частот, образованный капиллярным каналом и приемной полостью чувствительного элемента измерительного прибора (датчика давления).

Демпфер состоит из корпуса 1, имеющего штуцер 2 и гнездо 3 для монтажа датчика давления или манометра, и вворачиваемой в него вставки 4. Вставка 4 представляет собой винт М4х0,7.

Демпфер действует следующим образом. Измеряемая среда (жидкость или газ), заполняет капиллярный канал, образованный винтовой нарезкой корпуса 1 и вставки 4, и внутреннюю полость датчика давления, контактируя с воспринимающей мембраной его чувствительного элемента. Демпфирование пульсаций давления измеряемой среды и гидравлических ударов происходит в капиллярном канале.

2 ВВОД ГАСИТЕЛЯ ПУЛЬСАЦИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.1 Ввод демпфера в эксплуатацию производится в следующей последовательности.

2.1.1 Убедиться, что перекрыт доступ измеряемой среды от магистрали к монтажному гнезду под датчик давления.

2.1.2 Ввернуть в монтажное гнездо на рабочей магистрали демпфер, используя ключ s27.

Герметичность соединения демпфера с рабочей магистралью должна обеспечиваться уплотнительной прокладкой.

2.1.3 Если рабочая среда – жидкость, необходимо предварительно заполнить ею демпфер. При этом, во избежание выхода датчика из строя при его вворачивании в демпфер, категорически запрещается осуществлять герметизацию за счёт ленты ФУМ, наматываемой на резьбу штуцера датчика.

Герметичность соединения датчика давления с демпфером должна обеспечиваться уплотнительной прокладкой.

2.1.4 В гнездо корпуса демпфера ввернуть датчик давления.

Герметичность соединения датчика давления с демпфером должна обеспечиваться уплотнительной прокладкой.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Безотказная работа гасителя пульсаций зависит от чистоты рабочей среды. При засорении капиллярного канала необходимо вывернуть с помощью отвертки из корпуса гасителя пульсаций вставку, очистить и промыть детали и затем установить вставку на место.

Разборка и сборка гасителя пульсаций не требует спецприспособлений.

4 ХРАНЕНИЕ

Условия хранения гасителей пульсаций в упаковке изготовителя (без нарушения консервации, выполненной изготовителем) - 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок хранения – 1 год.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы составляет 20 месяцев со дня продажи демпфера потребителю.


6 СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕМПФЕРА

Демпфер МИДА-ГП-501 – I -M20/M20

Диаметр резьбы штуцера
(M12, M20)

Диаметр резьбы гнезда для
монтажа датчика (M12, M20)

7 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Приложение И (справочное)

Наиболее характерные причины отказов датчиков при их неправильной эксплуатации.
Рекомендации потребителю.

Основные причины, по которым происходят отказы датчиков, следующие.

1 Высокое давление.

Отказы датчиков по этой причине происходят при подаче на датчик статического или динамического давления, значительно превышающего предельно допустимую величину. Появление высокого давления может носить локальный характер и определяться местом установки датчика.

Причины, по которым может возникнуть высокое локальное статическое или динамическое давление, приведены ниже.

1.1 Если измеряемая среда - жидкость, то высокое статическое давление может возникнуть:

1) при установке датчика на рабочее место, когда нарушены требования технической документации (2.2.4) и герметизации соединения датчика с магистралью осуществляется, например, с помощью уплотнения по резьбе лентой ФУМ. Так как жидкость несжимаема, то при закручивании датчика в замкнутый объём измеряемой среды развиваются давления, достаточные для выдавливания мембраны.

2) при замерзании жидкости в штуцере датчика.

В обоих случаях датчики могут быть выведены из строя потребителем ещё до начала эксплуатации.

1.2 Динамическое давление может быть связано с динамическими, кратковременными процессами (резонансные гидравлические и звуковые явления, гидроудары), возникающими при изменении потока измеряемой среды (заполнение системы, отключение воды и т.п.) в месте установки датчика. Мембрана датчика малоинерционна и поэтому реагирует на кратковременные броски давления. При этом усреднённое значение давления, которое фиксируется приборами учёта, может сильно не изменяться и поэтому не регистрируется.

В зависимости от величины допущенной перегрузки в тензопреобразователе могут произойти следующие необратимые изменения:

- уход начального смещения тензопреобразователя в сторону увеличения без видимого повреждения чувствительного элемента (выходной начальный сигнал датчика также возрастает и не может быть скомпенсирован корректором "НУЛЯ"),

- сильный уход начального смещения тензопреобразователя при наличии кольцевых и радиальных трещин на кристалле, разрушение чувствительного элемента (выходной сигнал датчика становится произвольным и не меняется при подаче давления),

- разрыв мембраны и полное разрушение чувствительного элемента (выходной сигнал датчика становится произвольным и не меняется при подаче давления).

Необратимые изменения в тензопреобразователе начинают происходить при перегрузках, превышающих номинальное давление в 3...10 раз. Датчики с номинальным давлением до 40 МПа выдерживают 1,5-кратные перегрузки без изменения метрологических характеристик, что проверяется при проведении испытаний каждого датчика.

Для защиты от динамических перегрузок необходимо предпринимать меры, указанные в 2.1.3.

2 Высокое напряжение.

Отказы по этой причине вызваны тем, что на датчик подаётся напряжение, значительно превышающее предельно допустимое.

Существуют следующие виды данного нарушения:

- наличие высокого напряжения (постоянного, переменного, импульсного) между корпусом и питающими или сигнальными шинами;

- питание датчика напряжением, величина которого превышает предельно допустимое значение (в том числе, импульсные броски напряжения),

- импульсные помехи большой мощности (МИП), которые указаны в ГОСТ Р 51317.4.5-99.

Причинами возникновения МИП (пункт 3 ГОСТ) могут стать:

- коммутационные переходные процессы (переключения в системах электроснабжения, повреждения в системах, такие как короткое замыкание на землю, дуговые разряды в электрических установках и т.д.),

- молнии (грозовые разряды), сопровождающиеся мощным электромагнитным импульсом, наводящим ЭДС большой амплитуды в проводниках наружных и внутренних цепей, а также (при ударе молнии в землю) возникновение разности потенциалов при растекании разрядного тока по поверхности земли.

При воздействии МИП может возникнуть:

- электрический пробой в цепи питания, приводящий к отказу электронного блока датчика;

- электрический пробой между заземлённым (через металлические части оборудования, на котором установлен датчик, либо через заземляющий провод - у датчиков, имеющих зажим заземления) корпусом и питающими или сигнальными шинами датчика.

Защиту от МИП такого типа имеют датчики со встроенной платой грозозащиты (МИДА-13П-Вн-Г). Кроме того, выпускаются отдельно блоки грозозащиты МИДА-БГЗ-301 для датчиков, не имеющих элементов грозозащиты. Данные устройства обеспечивают защиту датчика от МИП (ГОСТ Р 51317.4.5-99) для условий эксплуатации класса 5 (симметричные линии связи), и класса 4 (несимметричные протяжённые линии) имеющих амплитуду напряжения до 4 кВ, амплитуду тока – до 100 А, длительность импульса – 1-50 мкс (класс 4), 6,5-700 мкс (класс 5). Однако, если энергия импульса превышает указанные пределы или имеется прямое попадание молнии, элементы грозозащиты выходят из строя.

Высокое напряжение может возникнуть также из-за наводок в соединительном кабеле, при изменении тока в силовых цепях, расположенных в непосредственной близости от соединительного кабеля.

Датчики, не имеющие элементов грозозащиты, выдерживают кратковременные броски напряжения питания до 65 В.

Допустимое напряжение между корпусом и питающими или сигнальными шинами, определяется электрической прочностью изоляции по 1.2.16. Отказ датчика происходит из-за электрического или теплового пробоя ЭРЭ (выходной сигнал датчика становится произвольным и не меняется при подаче давления).

3 Неправильное электрическое подключение датчика с трёхпроводным и четырёхпроводным включением

Отказ датчика по этой причине происходит, когда потребитель ошибается при электрическом подключении датчика – п.п.2), 3) приложения Д

Несмотря на то, что в датчике предусмотрены некоторые виды защит, однако, они не исчерпывают всех вариантов неправильного подключения датчика. Отказ датчика происходит из-за электрического или теплового пробоя ЭРЭ (выходной сигнал датчика становится произвольным и не меняется при подаче давления и т.п.).

4 Попадание жидкости внутрь датчика

Проводящая жидкость, попадая внутрь датчика (в полость электронного блока и тензопреобразователя), выводит из строя электронный блок и тензопреобразователь.

Проникновение жидкости в датчик обусловлено следующими причинами:

- несоблюдением требований по заделке кабеля (2.2.5),
- эксплуатацией датчика в условиях, не отвечающих требованиям категории размещения и группе защищенности от воды (1.1.8, 1.1.9, 2.1.1).

В большинстве случаев потребители неправильно выполняют заделку кабеля:

- применяют для подключения обычные провода, плоский телефонный кабель и т.п., а не используют кабель круглого сечения;

- отверстие в резиновой прокладке сальника выполняется произвольными формой и размерами;

- удаляется резиновая прокладка сальника или датчик эксплуатируется без крышки.

В результате указанных нарушений контактная колодка оказывается не защищённой от внешних воздействий, в том числе от попадания жидкости. Электропроводящая жидкость попадает на контактную колодку, искажает показания датчика, так как появляется электрическая цепь, параллельная электрическим цепям датчика. При долгом нахождении жидкости на контактной колодке происходит коррозия металлических частей, несмотря на имеющееся покрытие. Кроме того, постоянное присутствие жидкости на контактной колодке приводит к проникновению её внутрь датчика. Наличие жидкости в полости датчика вызывает электролитическое и электрохимическое разрушение алюминиевых проводников, разваренных на кристалл тензопреобразователя, коррозию металлических частей и деталей, имеющих антикоррозийное покрытие. Проводящая жидкость, продукты электролиза и коррозии выводят электронный блок из строя и резко снижают сопротивление изоляции.

Эксплуатация датчика в условиях, не отвечающих требованиям категории размещения и группе влагозащиты, также приводит к проникновению жидкости внутрь датчика с аналогичными последствиями. Типичные примеры таких нарушений – эксплуатация датчика в условиях, когда на датчик постоянно попадает вода или когда на корпусе датчика постоянно присутствует конденсат.

5 Загрязнение

Этот вид отказов происходит при:

- загрязнении контактной колодки датчика,
- загрязнении измеряемой среды (2.1.3).

В первом случае грязь, попадая на контактную колодку датчика, образует проводящую электрическую цепь, параллельную электрическим цепям датчика, и таким образом искажает его показания.

Во втором случае твёрдые частицы загрязнённой измеряемой среды, попадая в штуцер, скапливаются в его полости и, по мере накопления, уплотняются и начинают давить на мембрану, внося искажения в показания датчика. Выходной начальный сигнал датчика возрастает и не может быть скомпенсирован корректором "НУЛЯ".

6 Ошибочная браковка

В некоторых случаях потребители ошибочно бракуют и возвращают датчики, которые при проверке у изготовителя не подтверждают свой брак. Причины, по которым потребитель ошибочно бракует работоспособные датчики, могут быть различные.

Самая распространённая причина, когда потребитель, зафиксировав отказ датчика в измерительной системе, не производит автономной проверки датчика в лабораторных условиях. В этом случае любые нарушения в работе измерительной системы, неисправности в линии связи и т.п. могут быть зафиксированы как отказ датчика.

К другим причинам следует отнести:

- эксплуатацию датчика в условиях (давление, температура) отличных от тех, на которые он рассчитан (например, датчик абсолютного давления используется как датчик избыточного давления),
- попадание жидкости на контактную колодку (при наличии жидкости показания датчика искажаются, после высыхания жидкости – восстанавливаются).

Приложение К
(обязательное)

Настройка и опробование датчиков МИДА-13П-К
с помощью устройства обнуления МИДА-УО-402

Настройка датчика производится только в случаях, когда начальное значение выходного сигнала датчика выходит за пределы $(4 \pm 0,016)$ мА, и это несоответствие не связано с неправильной эксплуатацией (высокий уровень помех, ошибки в выборе напряжения питания, сопротивления нагрузки и т.п.).

Настройка производится в условиях КИП (лаборатории).

Опробование (проверка работоспособности) датчика проводится в процессе его периодической поверки – см. раздел 3 настоящего Руководства.

1 Подготовка датчика к проведению настройки или опробования

1.1 В датчике с сальником (кроме МИДА-13П-Вн) - рисунок К1 - произвести следующие операции:

- вывернуть два винта 1;
- отвернуть гайку 2 и сдвинуть ее и крышку 3 по кабелю 4 с шайбой 5 и резиновым кольцом (прокладкой) 6.

ВНИМАНИЕ! Не терять уплотнительные кольца 7 винтов 1!




Рисунок К1 - Сальниковый узел датчиков МИДА-13П(-Ех)-К(Н)

1.2 В датчике МИДА-13П-Вн - рисунок К2:

- ослабить ПЛАНКУ крепления МЕТАЛЛУКАВА;
- ослабить КОНТРГАЙКУ ключом s27, удерживая при этом гайку зажимную другим ключом s27;
- отвернуть ключом s27 ГАЙКУ ЗАЖИМНУЮ, удерживая при этом КРЫШКУ САЛЬНИКА ключом s27;
- передвинуть по КАБЕЛЮ ГАЙКУ ЗАЖИМНУЮ, резиновое УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО САЛЬНИКА, пластмассовую ЦАНГУ;
- вывернуть ВИНТ ФИКСАТОРА и снять ФИКСАТОР;
- отвернуть ключом s27 КРЫШКУ САЛЬНИКА с КОЛЬЦОМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ удерживая при этом датчик ключом s32 за четырехгранник корпуса датчика.




Рисунок К2 - Сальниковый узел датчиков МИДА-13П-Вн-К(Н)

1.3 В датчике с разъемом РСГ7ТВ отстыковать кабель связи от разъема датчика.

2 Порядок проведения настройки

2.1 Подключить устройство обнуления к датчику.

Схема подключения датчика с колодкой показана на рисунке К3, схема подключения датчика с разъемом РСГ7 показана на рисунке К4. Сопротивление нагрузки и величина напряжения питания датчика выбираются в соответствии с 1.2.9 и 1.2.12 Руководства.




Рисунок К3 - Подключение устройства обнуления к датчику с сальником




Рисунок К4 - Подключение устройства обнуления к датчику с разъемом РС7ТВ

2.2 Включить питание и выдержать датчик во включенном состоянии в течение 30 мин.

2.3 Для получения более высоких метрологических характеристик датчика перед настройкой произвести подачу и сброс давления, составляющего от 80 до 100 % от верхнего предела измерения.

2.4 Подать на датчик давление, равное его нижнему пределу измерения.

Для датчика МИДА-ДА-13П-К и датчика МИДА-ДА-13П-КН (при условии непереастроенного потребителем нижнего предела измерений) следует задать с помощью вакуумного насоса абсолютное давление не более 1 Па, которое должно контролироваться, например, по термоэлектрическому вакуумметру.

Задаваемое давление для датчика МИДА-ДИ-13П-К и датчика МИДА-ДИ-13П-КН, в котором потребителем не перенастраивался нижний предел измерения, соответствует избыточному давлению, равному нулю (полость штуцера датчика соединена с атмосферой).

Для датчиков МИДА-13П-КН, у которых нижний предел измерений был перенастроен потребителем, задаваемое давление должно равняться этому перенастроенному нижнему пределу.

В датчиках с верхним пределом измерения 60 кПа и ниже начальное значение выходного сигнала существенно зависит от положения продольной оси. Поэтому настройку НУЛЯ перед установкой для эксплуатации следует проводить при рабочем положении датчика.

На предприятии-изготовителе настройка НУЛЯ проводится при расположении датчика штуцером вертикально вниз.

2.5 Проверить соответствие нижнего предельного (начального) значения выходного сигнала требованиям паспорта, который прилагается к датчику.

В случае несоответствия произвести корректировку НУЛЯ.

Примечание - Корректировка НУЛЯ датчика с помощью устройства обнуления возможна, если смещение начального выходного сигнала не превышает $\pm 0,3$ мА. Превышение указанного порога определяется как неверно заданное значение начального давления или как выход из строя тензопреобразователя, и установка нуля не производится.

2.6 Нажать и удерживать кнопку устройства обнуления в течение 3 секунд, контролируя по вольтметру значение НУЛЯ датчика.

Установленное таким образом значение НУЛЯ должно находиться в пределах $(4 \pm 0,016)$ мА.

В противном случае датчик неисправен.

2.7 Отпустить кнопку устройства обнуления и выключить питание.

2.8 Отсоединить устройство обнуления, присоединить к датчику линию связи в соответствии с требованиями 2.2.5 настоящего Руководства, обеспечивая герметизацию кабельного ввода, закрепление кабеля и требования к взрывозащищённости.

3 Порядок опробования датчика

При опробовании в МИДА-13П-К(Н) проверяют функционирование устройства обнуления выходного сигнала датчика в следующей последовательности.

3.1 Провести подготовку датчика к опробованию в соответствии с разделом 1.

3.2 Подать на датчик измеряемое давление, равное нижнему пределу измерений (см. 2.4), и по вольтметру зафиксировать начальное значение выходного сигнала (НУЛЯ) датчика.

3.3 Увеличить измеряемое давление на величину не более 1 % от диапазона измерений, фиксируя увеличение выходного сигнала. Выходной сигнал датчика при этом должен быть не более 4,3 мА (см. примечание к 2.5). Если выходной ток превысил 4,3 мА то необходимо уменьшить давление так, чтобы ток не превышал указанного значения.

3.4 Нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку устройства обнуления.

При этом должно наблюдаться уменьшение выходного сигнала датчика до $(4 \pm 0,016)$ мА.

При отсутствии уменьшения сигнала: либо при заданном по 3.3 давлении величина выходного сигнала нуля превысила 4,3 мА, либо датчик неисправен.

3.5 Сбросить измеряемое давление до нижнего предела измерений.

3.6 Нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку устройства обнуления.

При этом должно наблюдаться увеличение выходного сигнала датчика до $(4 \pm 0,016)$ мА.

При отсутствии увеличения датчик неисправен.

3.7 Выключить питание, отсоединить устройство обнуления, присоединить к работоспособному датчику линию связи в соответствии с требованиями 2.2.5 настоящего Руководства, обеспечивая герметизацию кабельного ввода, закрепление кабеля и требования к взрывозащищённости.

Приложение Л
(обязательное)

Настройка датчиков МИДА-13П-КН с помощью устройства переключения диапазона
МИДА-УПД-406

1 Общие сведения

В настоящей инструкции изложен порядок действий, которые необходимо выполнять при настройке датчиков МИДА-13П-КН с использованием устройства перенастройки диапазона МИДА-УПД-406.

При помощи УПД можно выполнить две операции: установку нуля и настройку пределов измерения.

1.1 Настройка диапазона (пределов) измеряемого давления

- 1) Датчик выдержать во включенном состоянии 15 минут.
- 2) Подключить УПД к датчику. Схема подключения УПД к датчику с колодкой показана на рисунке Л1, к датчику с разъемом РСГ7 показана на рисунке Л2. После подключения УПД датчик переходит в режим настройки, о чем сигнализирует установление выходного тока 12 мА.
- 3) Подать на датчик давление, соответствующее верхнему пределу измеряемого давления.
- 4) Нажать и удерживать кнопку «Д» на УПД в течение 3 с. Выходной ток датчика устанавливается приблизительно 20 мА.
- 5) Подать на датчик давление, соответствующее нижнему пределу измеряемого давления.




Рисунок Л1 - Подключение МИДА-УПД-406-1 к датчику с сальником




Рисунок Л2 - Подключение МИДА-УПД-406-2 к датчику с разъемом РС7ТВ

6) Нажать и удерживать кнопку «0» на УПД в течение 3 с. Выходной ток датчика устанавливается 4 мА.

7) Отпустить кнопку «0». Установится выходной ток 12 мА, сигнализирующий о нахождении датчика в режиме настройки.

8) Отключить УПД. После отключения УПД датчик переходит в рабочий режим. На этом процедура настройки пределов измерения давления завершена.

Если после выполнения операции 1.1.4 отключить УПД или выключить питание датчика, то настройки пределов не произойдет, датчик останется в состоянии, в каком он был до начала проведения процедуры настройки. Настройка пределов будет произведена только после последовательного выполнения операций по 1.1.4 – 1.1.6.

Внимание! Сведения о переключении диапазона измеряемых давлений должны быть внесены в таблицу "Учет технического обслуживания" паспорта датчика. В противном случае могут возникнуть вопросы при очередной поверке датчика.

1.2 Настройка нуля

1) Датчик выдержать во включенном состоянии 15 минут.

2) Подключить УПД к датчику. Схема подключения УПД к датчику с колодкой показана на рисунке Л1, к датчику с разъемом РС7 показана на рисунке Л2. После подключения УПД датчик переходит в режим настройки, о чем сигнализирует установление выходного тока 12 мА.

3) Подать на датчик давление, соответствующее нижней границе измеряемого давления.

4) Нажать и удерживать кнопку «0» на УПД не менее 3 с. Выходной ток датчика устанавливается 4 мА.

5) Отпустить кнопку «0». Установится выходной ток 12 мА, сигнализирующий о нахождении датчика в режиме настройки.

6) Отключить УПД. После отключения УПД датчик переходит в рабочий режим. На этом процедура настройки нуля завершена.

Корректировка НУЛЯ датчика с помощью устройства МИДА-УПД-406 возможна, если смещение начального выходного сигнала не превышает 2 % от диапазона выходного сигнала. Превышение указанного порога определяется как неверно заданное значение начального давления или как авария тензопреобразователя и установка нуля не производится.

[illegible]